CarOnSale

Hyundai i40 5 Star Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	188.369km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i40 5 Star Edition [DE - Kb5 1.7 CRDi EU5, 5 Star Edition, 2013 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN KMHLC81UADU071637	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 188.369km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.685 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.146km	LETZTER SERVICE AM 02/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Außenspiegel asphärisch
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,7 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Titanum Silver / MET


Sonderausstattung

- Edition-Paket Silver
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
- Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















HYUNDAI MOTOR COMPANY


CarOnSale

CarOnSale








60.000-km-Wartung
90.000-km-Wartung
HYUNDAI
Autohaus Platzer & Wimmer GmbH
Goldener Steig 40
94116 Hutthurm
Telefon 08505-9000-0
Nächster Service:
69.000
07/16
69.962
06/17
102.000
8.19


120.000-km-Wartung
150.000-km-Wartung
180.000-km-Wartung
113.146
21.02.22
AUTO JANKA
KFZ - Meisterwerkstatt
Goldener Steig 39
Nächster Service:
143.000
02/23


Hyundai i40/i40 Kombi
Garantie- und Serviceheft
Mobilitätsgarantie
i40


HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificado CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Hyundai Motor Company
EG506748
№ 1713773




26.03.2014
8252
AFG00045 9
M1
AC
KMHLC81UADU071637
HYUNDAI
VF
C5011
M64AZ1
i40
HYUNDAI MOTOR (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilmousine
715/2007*566/2011
EURO5 LPI/CI, M, N1 I
Diesel
0002
35J0
1685
4770 -
1470 -
1815 -
1570 - 1723
1415
1800
700
205/60R16 92V
205/60R16 92V
Grau
e4*2007/46*0263*09
15.04.2013
EG506748
STUFE PM AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.03
.2014*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)