CarOnSale

Ford Custom 340 L1 Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



09/2016	297.123km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Custom 340 L1 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6, 340 L1 Trend, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WF01XXTTG1GC77268	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 297.123km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 287.031km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	895 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	380 µm ⚠
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Scheiben hinten foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2. Batterie
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Haltegriff B-Säule
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 2933 mm
- Radvollabdeckungen
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Stoßfänger teillackiert
- Trend
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Fondraumheizung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sicht-Paket 2
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Verglasung stark getönt
- Doppelklimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















13°C
279 km
257123km





FORD
e11*2007/46*0676
WF0YXXTTGYGC77268
CUSTOM
TREND
PANTHER 2.0 Diesel
170PS
340S
STG 6
2385
5185
1625
2015
W(mm)
L(mm)
H
2833
FAC

CarOnSale

CarOnSale






CarOnSale







ETFALIA



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
AUTOHAUS SCHUMM
Ford-Händler
Ziegelwaldstraße 29
73547 Lorch
Tel. 07172 / 18992-0


Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Fahrzeugangaben
VIN:
Amtliches Kennzeich
Zulassungsland:
Garantie - Startdatu
Modell:
Ausführung:
Kilometerzähler
Beschreibung
Ablesewert:
263531 KM
Planmäßige Wartung abgeschlossen
Sonstiger Eintrag
Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion
Nicht zutreffend
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Öl- und Ölfilterwechsel
Ablesewert:
257575 KM
Planmäßige Wartung abgeschlossen
Sonstiger Eintrag
Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion
Nicht zutreffend
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Öl- und Ölfilterwechsel


ACHTUNG


TÜV SÜD
TÜV SÜD
TÜV SÜD
TÜV SÜD
Scheckheft
TÜV SÜD Auto Partner


29.09.2016
WF0XXTTGBGC77268
FORD
FAC
YNFS1EBK
M9WRAZCBSATA
TRANSIT CUSTOM
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 9 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45W
EURO6,W-PI(C), M, N1
Diesel
0002
36W0
1995
WW, AHK LT, EGTG*TECHN.ZUL:GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION
5365*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.09.2016*
215/65R16C 109/107R
215/65R16C 109/107T
Schwarz
30.12.2015


026880d
Stadt Essen
Der Oberbürgermeister
Einwohneramt
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)




- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)