CarOnSale

Audi A1 SPORTBACK

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	105.200km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 SPORTBACK	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X3JB100339	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.200km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.422 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.057km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Allwetterreifen	6 mm	6 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Leichtmetall (16 Zoll)	6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Sommerreifen	5 mm	5 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Leichtmetall (19 Zoll)	5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CORTINAWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Dachkantenspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 5-Gang
- Audi Drive Select
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Connectivity-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Media-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sonderlackierung Cortina-Weiß
- Wagenheber
- Winterbereifung zusätzlich
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























26-3-9214
WAUZZZ8X
JB100339
8XFB R4
A1 Spb
66
TD11.4
M5S
CUSB
LB9A / B9A-
4.5 3.6 3.9

CarOnSale

CarOnSale

AUTO
OFF
A/C


Audi multimedia
SD1
SD2
BACK
TONE
RADIO
CAR
MEDIA
TEL
NAV
MENU
INFO


NAV

OK

AUTO





HU-Prüfkiff. 3S7MFa7B (2015 D Stuttgart)
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(*)Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(*)Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im August 2027.

(*)DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Möller

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. NI-6-10-0015-6 am 05.08.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Hinweise:
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

*****


Messwerte
Bremsanlage

	BBA					FBA	
	li.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	li.	re.
Achse	daN	daN		daN	%	%	daN	daN
1	216	204	10,6	252	82,6	55,0		
2	140	143	96,0	268	17,4	16,0	121	125
Abbremsung							z = 15,04	



03.08.2018		0588		BDF005787		2		1		86/3000		182
M1		AB				3973 - 3992				1748 - -		
WAUZZZ8X3JB100339		1				1412 - 1448				1205 - -		
AUDI						-		50		-		
8X						102		1640		1640		
SCUSBF1						900		835		-		
FM5FM5A4054P8X02LLS57MMEM2						900		835		-		
						69		2438		69		
A1 SPORTBACK						1200		800		5		-
AUDI						215/45 R16 90V						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						215/45 R16 90V						
Schrägheckl/mousine						-						
715/2007*2017/1221W						WEISS				0		
EURO6;W;P/Cl; M, N1 I						e1*2007/46*0414*24						
Diesel						30.01.2018			K	EY457903		
0002		36W0		1422								

7.2/8.2:+45 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN ATION:2840KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.08.2018*





Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)