CarOnSale

Volkswagen Caddy Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	94.375km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Basis [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, Cargo, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSK6PX008708	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.375km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.869km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**135 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	**145 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● ABS leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● ESP leuchtet;

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fzg. ohne Schiebetür links
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach offen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Heckleuchten Standard
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 1 Stück
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür rechts
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Sonnenblenden ohne Spiegel
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türgriffe außen schwarz unlackiert
- Türverkleidung Kunststoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay)
- Chromeinfassung Luftausströmer innen
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Klimaanlage
- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay, 2 Lautsprecher)
- Lautsprecher (2)
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 15"
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Holz (beschichtet)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Einparkhilfe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WV1ZZZSK6PX008708

CarOnSale

CarOnSale

AUTO
MODE
REAR
MAX
REAR





WV1ZZZSK6PX008708
VOLKSWAGEN, VW
SKN
BBDTBEX0
N222FM6FM6C9008H1N248JG21
AA20NC
CADDY
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AQ
Diesel
0002 M 36AQ M 1968
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3720kg*Bei werk
itig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f
ab.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend:VO:z.9:Ausn.VO:z.
VO*ww.AHK lt.EGTG*


Die Zulassungsbescheinigung Teil I
ist bei Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am
außer Betrieb gesetzt:
23.09.2026
AKZ

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Klebereste




- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)