CarOnSale

Skoda Fabia Ambiente

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2006	274.611km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Ambiente [DE - Kb5 1.4 16V EU4, Ambiente, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBHD46Y174056138	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 274.611km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 114.363km	LETZTER SERVICE AM 06/2011	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Winterreifen

FELGE

Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	195 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Radio ohne Funktion!Fensterscheibe Fahrerseite ist geklebt und kann nicht runter gefahren werden!Beifahrertür kann man nur von innen öffnen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;Fahrzeug stark verschmutzt

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremsenkontrolleuchte blinkt!; ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Diebstahl-Warnanlage
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte(n)
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frome
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türen mit Warnleuchte
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Graphite-Grau Metallic

Sonderausstattung

- Dachreling
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TMBHD46Y174056138

CarOnSale


CarOnSale


JVC









Servisno potrdilo



Servisno potrdilo


Servisno potrdilo


Servisno potrdilo


Servisno potrdilo



Servisno potrdilo


Servisno potrdilo


Servisno potrdilo


Podatki o vozilu


ŠkodaAuto


TMBHD46Y1740561
SKODA
6Y
SEBBZX01
NFM5FM52T011LALLE0GGS5
FABIA
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220/EEC*2003/76B/EC
EURO 4
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.11.2006*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



- Rückscheibe (Anderer Schaden): Unsachgemäß Instandgesetzt



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt, Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt, Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt, Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)