WBA31FZ010FU98753

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	24.448 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	600 km
Typ/Modell	320	**HU**	
Fahrgestellnummer	WBA31FZ010FU98753	**Leistung / Hubraum**	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	16.04.2025	**Polster/Farbe**	Kunstleder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht "Light"

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Zweiter Schlüssel ist zentral eingelagert)
Ausrüstung - Tirefit komplett

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen (mit Notlauf)	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen (mit Notlauf)	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Active Guard Plus
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Kopfairbags für alle 4 äußeren Sitzplätze
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Alarmanlage
Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
BMW iDrive
Connected Drive Services
Dieselpartikelfilter
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen
Einstiegsleisten
Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz
Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic
Heckklappenbetätigung automatisch
Heckklappenöffnung über Funkschlüssel
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt
Heckscheibenwischer
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Notruf
Interieurleisten Dark Graphite matt
Kilometertacho
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen
Kopfstützen (2)
Kopfstützen im Fond, klappbar
Lackierung: Uni-Lackierung
LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Sport-Lenkrad
M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
Paket: Ablagenpaket

Bezeichnung
Paket: Connected Package Professional
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H)
Parking Assistant
Polsterung: Stoff Hevelius
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778
Räderzubehör: Reifendruckanzeige
Räderzubehör: Reifenreparatur-Set
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic
Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Speed Limiter
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn
Telefon: Personal eSIM
TeleServices
Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre
Widescreen Display
Zentralverriegelung: Schließsystem mit Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Adaptiver LED-Scheinwerfer
Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf
Driving Assistant
Fahrwerk: Sportfahrwerk M inkl. Variabler Sportlenkung
Fernlichtassistent
Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Anthrazit
Lackierung: M Metallic
Lackierung: Metallic
Lenkrad: Lenkradheizung
Paket: Comfort
Paket: Gepäckraumpaket
Paket: Innovationspaket
Paket: M Sportpaket
Panorama Glasdach
Polsterung: Sensatec perforiert
Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Typ/Modell	320	**Laufleistung (abgelesen)**	24.448 km
Fahrgestellnummer	WBA31FZ010FU98753	**Erstzulassung**	16.04.2025

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	107 µm
2	Dachholm links	106 µm
3	Dachholm rechts	103 µm
4	Heckklappe/-tür	101 µm
5	Kotflügel links	110 µm
6	Kotflügel rechts	117 µm
7	Motorhaube	115 µm
8	Seitenwand links	105 µm
9	Seitenwand rechts	104 µm
10	Tür hinten links	100 µm
11	Tür hinten rechts	106 µm
12	Tür vorne links	107 µm
13	Tür vorne rechts	104 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständige

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Schweller



Abbildung 13: Schweller



Abbildung 14: Typschild



Abbildung 15: Montierte Bereifung




Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Zubehör




Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren