CarOnSale

Mini Clubman Cooper

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2008	133.945km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper [DE - Kb5 Cooper 1.6 EU4, Clubman, 2007 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WMWML31010TP09279	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.945km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.574km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2008	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**65 µm**	Kotflügel vorne rechts	**65 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**85 µm**	Seitenteil hinten rechts	**70 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem MINI CD (Radio/CD-Player)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT
- Nebelschlussleuchte integriert
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Uni-Lackierung
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Servolenkung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: HOT CHOCOLATE

Sonderausstattung

- Dach schwarz lackiert
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche English Oak
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Ray
- Sportsitze vorn
- Außenspiegel schwarz
- Innenausstattung: Color-Line
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























CarOnSale





WARTUNGSNACHWEISE


SERVICEHEFT
BETRIEBSANLEITUNG
BETRIEBSANLEITUNG
CONTACT




ON
SALE

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Dichtig rissig



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Dichtig rissig



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Dichtig rissig



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)




- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer, Blind)



- Rücklicht (links) (Kratzer, Blind)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)