CarOnSale

Audi A3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2013	138.013km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 [DE - LimS3 1.6 TDI EU5, Attraction, 2012 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V8DA023718	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.013km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 45.757km	LETZTER SERVICE AM 03/2017	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Reifen porös	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Reifen porös	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	300 µm ⚠
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	440 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Frontscheibe Akustikglas
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 2-türig
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Marathon
- Dachspoiler
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Glanz-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Nebelscheinwerfer integriert
- Connectivity-Paket
- Licht-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Raucher-Paket
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Audi music interface
- Navigations-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WAUZZZ8V8DA023718

CarOnSale









AUTO

NAV
RADIO
TEL
MEDIA
MENU
BACK

HI
HI
AUTO








Marke:	Audi
Modell:	A3 TDI 1.6 R4 77 M6S
Karosserieber.:	Limousine
Erstzulassung:	2013-02-12
KM-Stand:	137.800
Hubraum:	1598
Treibstoff:	Diesel
KW:	77
PS:	105
Farbe:	Monsungrau Metallic
Farbtyp:	Metallic
Anzahl Vorbesitzer:	2
Sitzplätze:	5
Türanzahl	3
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden:	rep. Schaden, Nachlackierung Heckklappenunterteil
Besondere Hinweise:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Kerben, Reifen porös)



- Rad (Kerben)



- Rad (Reifen porös)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)