CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



10/2024	83.057km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KBFZ8SP728807	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.057km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 248g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	⚠ 4 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Reifen porös	⚠ 3 mm Reifen porös

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**80 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**80 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Geräuschmaßnahme außen
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Keyless-Start
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- Radiovorbereitung
- Radstand 3665 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Akustik-Paket
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- Blinkleuchten vorn seitlich
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Fußmatten Allwetter
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Haltegriffe A-Säulen
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel
- Klappdeckel für Ablagefach
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Lenkrad mit Multifunktion
- Markierungsleuchten seitlich
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schienensystem Lastenverankerung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Trittstufe Hecktür
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Vorderachse verstärkt
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1V3KBF28SP728807
3500 kg
5500 kg
1860 kg
2250 kg
Made in Germany

CarOnSale


Suchen
Navigation
Telefon
Radio


Zentrieren








Sprinter
Mercedes-Benz





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Dach (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)