CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	139.126km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8U0ER132555	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.126km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.182km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP Sommerreifen	
FELGE Leichtmetall (18 Zoll)	

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP Winterreifen	
FELGE Leichtmetall (16 Zoll)	

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen weisen Kratzer auf

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	115 µm ⚠	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	235 µm ⚠
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2603 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi music interface
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Connectivity-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Trüffelbeige
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Gepäckraum-Paket
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Akustikglas
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























CarOnSale


21.0°C
21.0°C
AUTO


Navigation
Hinweis
Die Navigation ist noch nicht freigeschaltet.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Audi-Händler.
10:05






Summer!


Gewährleistungsnachweis
8U0 0F9
CFFB
LY9B/LY9B
Landratsamt Bodenseekreis
Zulassungsbehörde
88041 Friedrichshafen




27.10.2014 0588 AUS000281
M1 AC
WAUZZZ8U0ER132555 3
AUDI
8U
XCFFBQ1
QM62Q039R8U617MJEM1
Q3
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B.8.SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*830/2012J
EURO5,J,P/O/,M, N1 I
DIESEL
0002 35J0 01968
F.1/F.2:2155 U. 7.2/8.2:1170 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3955KG*STUFE PM 5 AB TAG
ERSTZUL *WW AHKLT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 27
10.2014*
02 02 0103/04200 197
04385 - 04483 1631 - 1851
1570 - 1618 01610-
00080
0149 002135 002135
01120 01100
01120 01100
71 02375 71
01800 0750 005
215/65 R16 98V
215/65 R16 98V
e1*2007/46*0591*09
28.04.2014 K WM9913Z6


DEKRA
DEKRA
R022GXD8
Landratsamt Bodenseekreis
Zulassungsbehörde
88041 Friedrichshafen


WM9913Z6

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)