CarOnSale

Skoda Yeti Elegance Outdoor 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



07/2014	284.234km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yeti Elegance Outdoor 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU5, Elegance Outdoor 4x4, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLE95L3F6016995	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 284.234km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 269.288km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	3 mm

Reifenschäden: Felgen sind verschürft

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv; Schiebedach harkt beim schließen

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Zentralverriegelung
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Handbremshebelgriff Leder
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Radstand 2578 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audiobedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: ZELENA JUNGLE/JUNGLE GRUEN
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Brillenfach
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Off-Road-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Maxi-DOT Display
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger schwarz
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Frontscheibe heizbar
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Sound-System mit 12 Lautsprecher
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem Amundsen +
- Laderaumboden variabel
- Seitenairbag hinten
- Triebwerkunterschutz
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















NO 14:54
0
11.5 °C
284234 7168.3





ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0010
TMBLE95L3F6016995
2110 kg
4210 kg
1110 kg
1040 kg
CF/A
0,5

CarOnSale


AIRBAG

AUTO






14:58
Adresse
Karte
Heimatadr.
NAV
TMC
SETUP


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TMC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!






Fahrzeugdaten
Fahrgestellnummer
TMBLE95L3F6016995
Typbezeichnung
YETI OUTD ELE DTDI25/2.0MEA
Datum der Auslieferung
2014-07-24
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)
Datum
2026-01-29
Laufleistung
259288 km
Auftragsnummer
31409
Durchgeführte Zusatzarbeiten
✓ Staub-u.Pollenfilter
✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von
Schöger Kfz GmbH
St.-Georgen-Str. 17-19
95463 Bindlach
Autorisierter ŠKODA Service-Partner




28.07.2014
3000
AHB00024
M1
AC
TMBLE95L3F6016995
7
SKODA
SL
ACCFJAX1
NAMEAM6200185T0
YETI
SKODA (CZ)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
TSI/2007*1997ZD12J
EURO5;M;PZ/OTJ M, N1 I
DIESEL
0002
05J0
01968
7.2/8.2:+54 B,ANHÄNGERBETRIEB-TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:4210KM, WO.ABK.I.F.ZEITPUNKT BMS AB 24.07
2014*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:*24.01.2014**
02
0125/04200
201
04222
04360
1793
1491
001540
00085
0149
002110
002110
01110
01040
01110
01040
072
02500
073
02139
0750
095
205/50 R17 93H
205/50 R17 93H
e11*2007/46*0019*20
30.04.2014
WVS20273


DEKRA
Außerbetrieb-
setzung am:
23.10.2026
Stadt Bayreuth
Straßenverkehrsamt
i.A.
TSEF4417
Landratsamt Bayreuth
95440 Bayreuth

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)