Audi

AUDI Q5 (FYG)(06.2020->) 40 TDI QUATTRO S LINE MILD-HYBRID 150 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 150 KW 16V TDI) 4-TÜRIG

VIN: WAUZZZFY4P2043282



Beschreibung

	Zulassungsdatum 24/02/2023	**Laufleistung** 86189 km
Farbe Navarrablau Metallic	**Jahr** 2020	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp SUV	**CO2** 187 g/km	**Hubraum** 1968 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Allradantrieb (4WD)	

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
	 		
002	Zierleiste Türverkleidung / Vorne Links Bezugsmaterial : Aluminium	Kratzer	Akzeptabel
			
003	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel

004	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
005	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
006	Laderaum / -	Kratzer	Akzeptabel
007	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
008	Tür / Vorne Links	Schlecht Repariert	Reparieren




009	Kotflügel / Vorne Links	Schlecht Repariert	Reparieren





010	Tür / Hinten Links	Schlecht Repariert	Reparieren





011	Kotflügel / Hinten Rechts	Schlecht Repariert	Reparieren







012	Tür / Hinten Rechts	Schlecht Repariert	Reparieren



013	Tür / Vorne Rechts	Schlecht Repariert	Reparieren



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Ersatzrad
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Hutablage
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Pannenset
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	235 / 55 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	235 / 55 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	235 / 55 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	235 / 55 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm

Kommentar


Bilder



Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Füllflasche Nothilfekit



Fehlteile/Zubehör / In-Car-Werkzeuge



Fehlteile/Zubehör / Kompressor Nothilfe



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer




Zierleiste Türverkleidung / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Links / Schlecht Repariert


Kotflügel / Vorne Links / Schlecht Repariert


Kotflügel / Vorne Links / Schlecht Repariert


Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert




Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert


Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert


Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert


Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert


Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert


Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert


Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert


Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert


Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert


Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert


Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert