CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de AMG Line Advanced Plus

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



03/2025	13.664km	LEISTUNG 197 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de AMG Line Advanced Plus [DE - Kb5 E 300 de EU6e, AMG Line Advanced Plus, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KLH0JB8SA159857	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 13.664km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 13.547km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2025	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**85 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**75 µm**
Türe hinten links	**80 µm**	Türe hinten rechts	**70 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**85 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AMG Advanced Plus
- AMG-Line Interieur
- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Aufladesystem Wechselstrom (AC) mit 11 kW Ladeleistung
- Ausstattungs-Paket USB
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Digital Light
- Digitales Instrumenten-Display
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb)
- Fußmatten AMG
- Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Memory-Paket
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Motorhaube mit Powerdome
- Multimediasystem MBUX (Premium)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINGRAU-UNILACK
- PRE-SAFE-System
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Vorrüstung car sharing
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Mikrofaser Microcut
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Zentral-Display (OLED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Rückfahrkamera
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m)
- Surround-System Burmester
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Night-Paket
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Nothalt-Assistent
- Sonderlackierung Uni-Lackierung Alpingrau (designo-Lack)
- Panorama-Schiebedach
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
13664
READY
12.5°C






MERCEDES-BENZ AG
W1KLH0JB8SA159857
2910 kg
5110 kg
1- 1220 kg
2- 1700 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale




















STOP
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)