CarOnSale

Audi A5 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	270.116km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI EU6, 2017 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZF51JA120645	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 270.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.154km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	330 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fondsitzanlage (2 Sitzplätze)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Heckklappenöffnung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

Sonderausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sitzheizung vorn
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZF51JA120645


CarOnSale


Bremen
Hamburg
Plzeň
Praha
Dresden
Liberec
11:06
pure FM









05.07.2018 0588 BLS000671
M1 AB
WAUSZZF51JA120645 4
AUDI
B8
S2DWJAF1
PD7FD7CK006F8W34847MMZM1
-
A5 SPORTBACK
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2016/646W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1969
7.2/8.2:+89 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1900 *IS 84 STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN 2010KG*KW.AHK LT.EG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.07.2018*
2 1 110/3250 217
4733-4847 1843-1843
1367-1399 1590-1590
- 80 -
113 2110 2110
1125 1110 -
1125 1110 -
73 2375 63
1700 750 4 -
225/50 R17 94Y
225/50 R17 94Y
- -
Schwarz 9
e1*2001/116*0430*54
26.02.2018 K EY351771
-

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Tankdeckel Öffner defekt



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)