CarOnSale

Volvo XC60 Momentum 2WD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 68*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	211.266km	181 PS	Diesel	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60 Momentum 2WD [AT - SUV5 D4 DPF 2WD EU6, Momentum, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1DZ73CDE2579056	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.266km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 209.769km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Dachreling
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronik (8-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Shimmer Graphite
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder, farbangepasst)
- Lenkrad Leder mit Aluminiumeinlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 133 kW Diesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE SOLID ICE WHITE / Solid
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2774 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank 3-teilig
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Eriksberg Textil / T-Tech
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
- Zierleisten verchromt
- Überschlag-Schutzsystem

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Einparkhilfe elektronisch
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Laderaumabdeckung
- Reserverad als Notrad
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- AUX-IN-Anschluss
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Licht-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Farbbildschirm, 7 Zoll
- Innenraumlicht-Paket
- Navigationssystem Sensus
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









HANKOOK

















YV1DZ83CDE2679056


CarOnSale

XC60
CarOnSale







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)