

JEU D'OUTILS DE CALAGE MOTEUR - PSA (HPI/HDI)

RÉFÉRENCE : 400.1650

EAN : 4042146428108

- Pour le remplacement de la courroie de distribution
- Coffret métallique

Utilisation : Motorisations HPI et HDi Citroën, Peugeot



Code EAN	4042146428108
Utilisation (marque)	PSA
Pièces dans le set	34 pièces
Poids	2,17 kg
Codes moteur DACIA	K9K 790, K9K 792, K9K 794, K9K 796, K9K 884, K9K 892, K9K 894, K9K 896, K9K 898
Codes moteur FIAT	F1AE0481C, F1AE0481D, F1AE0481N, RHK, RHK (DW10UTED4), RHR, RHV, 4HP, 4HR, 4HS
Codes moteur FORD	AZBA, AZBC, AZWA, F6JA, F6JB, F6JC, F6JD, GPDA, G6DA, G6DB, G6DC, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG, G8DA, G8DB, G8DD, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, IXDA, KLBA, KNBA, LPBA, QXBA, QXBB, QXWA, QXWB, Q4BA, TXBA, TXDA, TXDB, TXWA, TYBA, TYDA, TYWA, TZJ
Codes moteur LANCIA	4HP, 4HR, 4HS, 4HT
Codes moteur MAZDA	F6JB
Codes moteur MITSUBISHI	4HK, 4HN
Codes moteur NISSAN	K9K, K9K 702, K9K 704, K9K 710, K9K 714, K9K 716, K9K 718
Codes moteur PSA	A8A (XUD7TE), A9A (XUD7), C1A, DHY (XUD9TE/Y), D6C (XU9J4), D8B (XUD9TF), D8C (XUD9UTF), D9B (XUD9A/L), HAZ (TU1CP), HFV (TU1A), HFX (TU1A), HFX (TU1JP), H1A, KDY (TU3FM), KFT (TU3A), KFU (ET3J4), KFU (TU3A), KFU (TU3JP), KFW (TU3A), KFX (TU3JP), K1F, K1G
Codes moteur RENAULT	K9K 700, K9K 702, K9K 704, K9K 706, K9K 710, K9K 712, K9K 714, K9K 716, K9K 718, K9K 722, K9K 724, K9K 728, K9K 729, K9K 732, K9K 734, K9K 740, K9K 750, K9K 752, K9K 760, K9K 762, K9K 764, K9K 766, K9K 768, K9K 770,

K9K 772, K9K 774, K9K 780, K9K 782, K9K

Codes moteur TOYOTA

1WZ

	RÉF	EAN	PRODUIT
	400.0153	4042146424964	Outils de tension carré 8mm
	400.0156	4042146424995	Cheville de callage du vilebrequin 6 mm
	400.0157	4042146425008	Cheville de callage du vilebrequin
	400.0158	4042146425015	Cheville de callage du vilebrequin
	400.0165	4042146425084	Cheville de blocage de pompe à injection, L.70 mm
	400.0285	4042146425237	Cheville de réglage articulée 8 mm
	400.0286	4042146425244	Jeu de 2 vis de blocage M8 x 35 mm
	400.0436	4042146425633	Outil d'installation du volant moteur universel
	400.0554	4042146425893	Cheville de blocage de pompe de distribution
	400.0580	4042146425947	Cheville de blocage du vilebrequin/arbre à cames 8x70 mm
	400.1355	4042146427590	Cheville de distribution du volant
	400.1356	4042146427606	Cheville de blocage du volant
	400.1360	4042146427613	Cheville de distribution du volant 7mm



400.1361

4042146427620

Cheville de distribution du volant 8mm



400.1362

4042146427637

Vis M8 x 70 mm



400.1363

4042146427644

Cheville de réglage du volant avec ressort



400.1375

4042146427705

Cheville de distribution de pompe à injection



400.1376

4042146427712

Cheville de distribution d'arbre à cames (CA1)



400.1377

4042146427729

Cheville de distribution d'arbre à cames (CA2)



400.1378

4042146427736

Chevilles de distribution d'arbre à cames



400.1380

4042146427750

Cheville de distribution d'arbre à cames



400.1381

4042146427767

Cheville de distribution d'arbre à cames d'admission (VTC)



400.1382

4042146427774

Dispositif de réglage du tendeur



400.1383

4042146427781

Outil de blocage du volant



400.1384

4042146427798

Outil tendeur



400.1385

4042146427804

Clé de tension hex 8mm



400.1386

4042146427811

Clip de retenu



400.1387

4042146427828

Outil d'extraction de poulie du volant