

Jeu d'outils de réglage moteur pour Ford, 12 pcs

No de l'article : 400.1100
EAN : 4042146427057




Description

- Pour la réparation professionnelle du moteur
- Pour bloquer les vilebrequins
- Pour changer la courroie ou la chaîne de distribution
- Grande précision d'ajustage
- Livré dans un coffre acier

Utilisation : Motorisations 1.8 TDDi / TDCi Ford

Caractéristiques

Code moteur Ford:	ANU, AOBA, AOBC, AODA, AODB, AOWA, AOWB, ASDA, ASDB, ASZ, AUY, AZBA, AZBC, AZWA, BHPA, BOA, BOB, BRC, BRG, BRT, B4A, B4T, CFBA, CSDA, CSDB, C9DC, DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, E5FA, E5FC, E5SA, E5SB, FFBA, FFDA, FFWA, FHA, FHD, FHE, FHF, FUJA, FUJB,
Code moteur Jaguar:	BC, CC, CE, DC, EC
Code moteur Landrover:	428PS, 448PN
Code moteur Mercedes:	BC, DC
Code moteur PSA:	THX (DJ5TED), T9A (DJ5), WJY (DW8B)
Contenu:	1
Emballage:	Valise en acier
Hauteur de l'emballage en mm:	90
Largeur de l'emballage en mm:	195
Longueur de l'emballage en mm:	285
Pièces dans le set:	12
Poids en g:	1998
Utilisation:	Ford



Composé de

No de l'article	Quantité		Article	Prix de détail recommandé: (hors TVA.)
400.0252	1 x		Cheville de blocage d'arbre à cames 6,0 mm	4,00 € *
400.0257	1 x		Vis de réglage PMH Ø 5 mm, 160 mm	Info : Article non disponible à la commande
400.0609	1 x		Outil de blocage de volant moteur 133 x 40 mm	37,00 € *
400.0616	1 x		Adaptateur pour blocage de volant 50 mm	Info : Article non disponible à la commande
400.1101	1 x		Plaque de positionnement, 200 mm	Info : Article non disponible à la commande
400.1105	1 x		Extracteur de pignon d'arbre à cames	73,00 € *
400.1106	1 x		Extrateur de réglage pour pompe d'injection, Ford, 106 mm	Info : Article non disponible à la commande
400.1107	1 x		Outil d'alignement de couvre de chaîne	Info : Article non disponible à la commande
400.1309	1 x		Segment de courroie (très court) volant moteur 20 mm	17,00 € *