



Pour décaper et étamer

Dans les travaux de couverture, la soudure des pièces de zinguerie ou des gouttières nécessite une attention particulière notamment pour garantir une bonne tenue dans le temps et surtout une bonne étanchéité.

Pour le zinc, l'étain est nécessaire comme métal d'apport mais cette soudure requiert des étapes incontournables de décapage et d'étamage.

Jouanel propose les solutions qui contribueront à préserver les pannes de fers à souder avec des produits efficaces et pratiques à utiliser.

Pierres à souder

Lot de 8 pierres ammoniacales

Utilisée comme décapant pour le nettoyage des pannes de fers à souder, la pierre ammoniacale fait partie des flux spécialement étudiés pour toutes les opérations de soudage. Elle permet un décapage parfait des surfaces et assure ainsi une grande solidité de la soudure



Le + produit

- Prolonge la durée de vie des pannes de fer à souder
- Lot de 8 pierres de 80x50x20 mm
- Adaptables sur le jeu à souder JSOU
- Petit conditionnement

Désignation	Réf.	Gencod	
Pierre à souder ammoniacale pour le nettoyage des pannes de fer à souder Jeu de 8 pierres 80 x 50 x 20 mm	PSO80	3547710480038	850 g

Les produits associés :

