


BRUSHLESS




1

Les moteurs sans charbon chauffent moins donc l'autonomie et la durée de vie sont plus grandes.

2

Les moteurs à charbon consomment de l'énergie sous forme de chaleur.

Le frottement des charbons génère une perte d'énergie. En évitement ce frottement, les moteurs **XR BRUSHLESS** génèrent une autonomie et une durée de vie maximale.



VISSEUSE À RUBAN 18V XR BRUSHLESS



- Réglage de la profondeur sans outil et réglage fin séparé
- Interrupteur continu
- Chargeur pour vis à bande DCF6202-XJ et nez normal avec butée de profondeur inclus
- Livraison avec 2x batteries 5.0Ah et chargeur dans un coffret TSTAK

DCF620P2K-QW

Voltage	18V
Capacité de batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	2
Vitesse de rotation à vide	0–4.400 rpm
Couple max.	30Nm
Boîte d'embouts	6.35mm (Hex)
Poids	1.88kg
Coffret	TSTAK