



Q22 CU 50 - 1 pc

MATRICES DE SERTISSAGE Q

- Bornes sans cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)




Article Number	4932451769
Code imprimé	50
Conditionné par	1
Forme	Half round indent
Taille (mm²)	50
Type	Connecteurs sans soudure en cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)



Q22 CU 70 - 1 pc

MATRICES DE SERTISSAGE Q

- Bornes sans cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)



Article Number	4932451770
Code imprimé	70
Conditionné par	1
Forme	Half round indent
Taille (mm²)	70
Type	Connecteurs sans soudure en cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)



Q22 CU 16 - 1 pc

MATRICES DE SERTISSAGE Q

- Bornes sans cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)



Article Number	4932451766
Code imprimé	1 6
Conditionné par	1
Forme	Half round indent
Taille (mm²)	1 6
Type	Connecteurs sans soudure en cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)



Q22 CU 25 - 1 pc

MATRICES DE SERTISSAGE Q

- Bornes sans cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)



Article Number	4932451767
Code imprimé	25
Conditionné par	1
Forme	Half round indent
Taille (mm²)	25
Type	Connecteurs sans soudure en cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)



Q22 CU 35 - 1 pc

MATRICES DE SERTISSAGE Q

- Bornes sans cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)



Article Number	4932451768
Code imprimé	35
Conditionné par	1
Forme	Half round indent
Taille (mm²)	35
Type	Connecteurs sans soudure en cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)