


PRO THERMIQUE 3000

ECRAN THERMIQUE EN FIBRE DE SILICE

200 mm x 280 mm

Ref: 730373 P - ESC code: 657684



PRO THERMIQUE 3000

- Isolierender thermischer Schutz zum Schweißen
- Sehr hoher Wärmeschutz
- Verlängerte Lebensdauer
- Blendfrei
- Verstärkte Aluminium-Seite

PRO THERMIQUE 3000

- Thermisch isolatiescherm voor lassen en solderen
- Zeer hoge thermische bescherming
- Verhoogde levensduur
- Anti reflectie
- Versterkte aluminium kant

PRO THERMIQUE 3000

- Ecran thermique isolant pour soudure
- Très haute protection thermique
- Longévité accrue
- Anti éblouissement
- Face alu renforcée

PRO THERMIQUE 3000

- Insulating thermal screen for welding
- Very high thermal protection
- Increased lifetime
- Anti glare
- Reinforced aluminium side

PRO THERMIQUE 3000

- Pantalla térmica aislante para la soldadura
- Alta protección térmica
- Larga duración en servicio
- No deslumbra
- Laterales reforzados de aluminio

PRO THERMIQUE 3000

- Écran térmico isolador para a soldadura
- Elevada protecção térmica
- Longa duração em serviço
- Não deslumbra
- Face reforçada de alumínio

PRO THERMIQUE 3000

- Coperta termica in tessuto ignifugo per saldatura
- Protezione estremamente elevata
- Durata in servizio incrementata
- Anti abbagliamento
- Bordo in alluminio rinforzato

Castolin[®] PRO

FR Mode d'emploi:

- Sans amiante et sans céramique Pro' Thermique 3000 est constitué de fibre de silice insérée entre une face aluminisée et une couche de carbone aiguilletée.

Précautions d'emploi:

- Protection des mains: l'utilisation de gants est recommandée.
- Protection des yeux: utiliser les lunettes de protection; ne pas porter de lentilles de contact.
- Protection de la peau: utiliser des vêtements de travail non serrés au niveau du cou et des poignets.

EN Instructions for use:

- Asbestos and ceramic free, the Pro' Thermique 3000 consists of silica fibers sandwiched between an aluminium side and a needled carbon layer.

Safety precautions:

- Hand protection: gloves are recommended.
- Eye protection: use goggles and do not wear contact lenses.
- Skin protection: use loose working clothes, not too tight around the neck and wrists.

ES Modo de empleo:

- Sin amianto y sin cerámicas, la pantalla térmica de doble cara está constituida de fibra de sílice insertada entre un lado de aluminio y una capa de carbón.

Medidas de seguridad:

- Protección de manos: se recomiendan guantes.
- Protección de los ojos: utilizar gafas de protección y no llevar lentillas.
- Protección de la piel: utilizar prendas de trabajo adecuadas.

PT Modo de utilização:

- Sem amianto e sem cerâmicas, écran térmico de dupla face, constituída de fibra de sílica inserta entre um lado de alumínio e uma camada de carbono.

Precauções de utilização:

- Protecção das mãos: recomenda-se utilizar luvas.
- Protecção dos olhos: utilizar óculos de protecção não usar lentes de contacto.
- Protecção da pele: utilizar roupas de trabalho adequadas.

IT Sistema d'impiego:

- Senza amianto e senza ceramica, il doppio strato protermico consiste in una fibra di Silicio inserita tra un bordo alluminio e un strato di fibre di carbonio.

Precauzioni di sicurezza:

- Protezione delle mani: guanti sono raccomandati.
- Protezione degli occhi: usare occhiali di saldatura e non usare lenti a contatto.
- Protezione della pelle: usare degli indumenti tecnici da lavoro non stretti sul collo e sui gomiti.

DE Gebrauchsanweisung:

- Asbest- und keramikfrei; Pro' Thermique 3000 besteht aus Siliziumdioxid-Fasern, die sich zwischen einer verstärkten Aluminium-Seite und einer genähten Karbonschicht befinden.

Sicherheitsmaßnahmen:

- Handschutz: Handschuhe sind empfehlenswert.
- Augenschutz: benutzen Sie eine Schutzbrille und tragen Sie keine Kontaktlinsen.
- Hautschutz: tragen Sie locker sitzende Arbeitskleidung, die am Hals und an den Handgelenken nicht zu eng ist.

NL Gebruiksaanwijzing:

- Asbest- en keramiekvrij, Pro' Thermique 3000 bestaat uit silica vezels, opgesloten tussen een laag aluminium en een laag koolstof.

Veiligheidsvoorschriften:

- Handbescherming: Gebruik van handschoenen aanbevolen.
- Oogbescherming: Gebruik een veiligheidsbril en draag geen contactlenzen.
- Huidbescherming: Gebruik los om de hals en pols zittende werkkleding.

