


DAMIT ALLES FLIESST.

T HORN
TECALEMIT



Ersatzteilliste
HORNET W40, G40 12 & 24V



Datum : 03.01.19 [11:52]

Ersatzteilstückliste

Seite : 1

Horn

Company : 100

Ersatzteil: 899000003

ETPL W40/G40 1/3

Außen Gehäuse

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR
5	248000070	Ersatzteilset 7 für Hornet W40 Dichtung Ersatzteilset 7 für Hornet W40 Dichtungen Ersatzteilset 7 für Hornet W40, G40/12, G40/24, Dichtungen und Kleinteile enthält folgende Teile: Bild 1; Pos 80, Bild 2 Position 50, 70, 90, 91, 150, 160, 170 Bild 3; Pos 15, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 130 ACHTUNG !!! Wenn bei der Menge eine "0" steht, ist dieser Artikel nicht einzeln lieferbar, sonder in einem Ersatzteilset oder einer übergeordneten Baugruppe enthalten!!! Alle Dichtungen in dieser Ersatzteilliste werden grund- sätzlich nur in Sets oder Baugruppen vertrieben!!!	1,0000	31,91
10	811308003	Pumpengehäuse Hornet W40 kpl. mit Typenschild und Dichtung Achtung!!! Die Pumpen mit Gleichstrommotoren haben ein anderes Gehäuse. Siehe Pos. 11+12	1,0000	45,65
11	811308004	Pumpengehäuse G40/12 kpl. mit Typenschild und Dichtung	1,0000	47,35
12	811308005	Pumpengehäuse G40/24 kpl. mit Typenschild und Dichtung	1,0000	47,35
20	512680002	Deckel V1268/2-1.D W40 grau T-Logo	1,0000	7,81
60	811300002	Ansaugstufe W40 grün V1130.E Achtung!!!	1,0000	71,50


Datum : 03.01.19 [11:52]
Horn

Ersatzteilstückliste

Seite : 2
Company : 100

Ersatzteil: 899000003
ETPL W40/G40 1/3
Außen Gehäuse

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR
80	403310050	EJOT PT Schraube K 3,5x10 WN1452 verz. blau chromatiert Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 5	0,0000	0,23
100	512680006	Anschl.ltg. U1268/20.B H05RN-F kpl.m.Knicksch.u.Flachsteckhü. Achtung!!! Die Pumpen mit Gleichstrommotoren haben ein anderes Anschlußkabel. Siehe Pos. 101	1,0000	6,16
101	512680008	Anschl.ltg. U1268/20.1 H07RN-F kpl.m.Flachsteckhülsen 12/24V Achtung!!! Diese Position entfällt bei den Pumpen Typ W40! Bei diesem Typ ist die Knickschutztülle in der Anschlussleitung integriert. Für die Knickschutztülle bei Gleichstrompumpen s. Pos. 141	1,0000	17,15
141	453105700	Knickschutztülle D.10x95 NBR Nr.15-561 für G40/24V	1,0000	1,48



Datum : 03.01.19 [11:52]

Ersatzteilstückliste

Seite : 1

Horn

Company : 100

Ersatzteil: 899000004

ETPL W40/G40 2/3

Elektronik Innenleben

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR
30	512680003	Buchse V1268/2-2 POM Hornet 40	0,0000	3,91
40	512680004	Tulpe U1268/2-3 POM Hornet 40	1,0000	3,18
50	512680005	Laufrad für Hornet 40 < Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 5	0,0000	6,03
70	403310300	EJOT PT Schraube 4x18 verz. Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 5	0,0000	0,26
90	403310050	EJOT PT Schraube K 3,5x10 WN1452 verz. blau chromatiert	0,0000	0,23
91	403310070	°EJOT PT Schraube 3,5x18 verz.-blau Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 5	0,0000	0,26
110	451605410	Wippenschalter grün <	1,0000	7,20
110	451605415	Wippenschalter Transparent *	1,0000	7,24
120	451111400	****ElektromotorHornetW40/230V V1268/50.C(s.451111410,420,430 Achtung!!! Die Pumpen mit Gleichstrommotoren haben andere Motoren. Siehe Pos. 122+123	1,0000	105,69
122	451111600	Elektromotor Hornet G40/12V V1268/50.C	1,0000	108,36

Datum : 03.01.19 [11:52]

Ersatzteilstückliste

Seite : 2

Horn

Company : 100

Ersatzteil: 899000004

ETPL W40/G40 2/3

Elektronik Innenleben

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR
123	451111500	Elektromotor Hornet G40/24V V1268/50.C	1,0000	119,20
130	420001474	Schild Nr.1474.Q Typenschild Hornet W40 80x55 Unterdrucks. Achtung!!! Die Pumpen mit Gleichstrommotoren haben andere Typenschilder Siehe Pos. 132 + 133 Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 10	1,0000	2,61
132	420001489	Schild Nr.1489.Q Typenschild Hornet G40/12 80x55 Unterdrds. Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 11	1,0000	2,61
133	420001490	Schild Nr.1490.R Typenschild Hornet G40/24 80x55 Unterdrds. Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 12	1,0000	2,61
150	404300150	****Dichtring-Radial D.6x16x5 Type WA Art.Nr.18654	0,0000	4,38
150	404300155	****Dichtring-Radial D.6x16x7 Trelleborg (ers.f. 404300150	1,0000	0,00
150	404300160	Dichtring-Radial D.6x16x7 Eriks (ers.f.404300155)	1,0000	5,64
160	404107400	O-Ring D.42x3 Perbunan 70 Shore Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 5	0,0000	1,04
170	403710800	Passkerbstift D.4x45 DIN 1472 St.6.8 verz. Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 5	0,0000	0,60

Datum : 03.01.19 [11:52]
Horn

Ersatzteilstückliste


Seite : 3
Company : 100

Ersatzteil: 899000004

ETPL W40/G40 2/3

Elektronik Innenleben

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR
190	499900295	****Lüfterrada Hornet 40 Ersatz für Motoren 230V, 12V und 24V Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 5	0,0000	5,41
200	499900298	1 Satz Kohlebürsten Hornet W40, 230V Die Pumpen mit Gleichstrommotoren haben andere Kohlen s.	1,0000	7,87
201	499900299	****1Satz Kohlebürsten für G40 12V + 24V (Hornet)	1,0000	8,35



Datum : 03.01.19 [11:52]

Ersatzteilstückliste

Seite : 1

Horn

Company : 100

Ersatzteil: 899000005

ETPL W40/G40 3/3

Ansaugstufe

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR
5	511300009	Hebelgehäuse grün W1130-1.G Das Hebelgehäuse ist nicht einzeln lieferbar! Komplett mit Dichtungen und weiteren Anbauteilen. siehe Position 160!	0,0000	0,00
10	611300004	****Welle 511300005-B verz. D.12x92 (ers. d. 511300005 Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	0,0000	6,72
15	404101700	O-Ring D.7.0x2,5 Perbunan NBR 70° Shore Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	0,0000	0,69
20	502810021	****Kipphebel St.verz 502810021-C Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	0,0000	3,18
20	511300010	Kipphebel Hornet 40 511300010-A	0,0000	0,00
25	403740800	Splint D.3,2x14 DIN 94 St.verz Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	0,0000	0,32
25	403740860	Splint D.3,2x16 DIN94 ST. verz	0,0000	0,00
30	511300006	Kolbenstange 11x2x43 Ansaugstufe Hornet *611300002) Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	0,0000	2,01

Datum : 03.01.19 [11:52]
Horn

Ersatzteilstückliste

Seite : 2
Company : 100

Ersatzteil: 899000005
ETPL W40/G40 3/3
Ansaugstufe

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR
35	415200100	Kugel D.3 Gr.III Niro Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	0,0000	0,26
40	511300004	Ring U1130/4.E Ultraform S232 (Ansaugstufe Hornet) Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	0,0000	2,62
45	404106900	O-Ring D.32x2 Perbunan Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	0,0000	0,97
50	511300003	Kolben U1130/3.A Ultraform (Ansaugstufe Hornet) Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	0,0000	4,70
55	611308007	Packungsschnur 4x4x103 Ramilon (Ansaugstufe Hornet)	0,0000	1,56
60	415200900	Kugel D.18 Stahl Gr.VI <	0,0000	1,67
65	511300007	Kolbenbolzen U1130/9.A D.6x35 Ansaugstufe Hornet (*611300003)	0,0000	1,22
70	511300008	Zylinder grün U1130/2.İ Der Zylinder ist nicht einzeln lieferbar! Komplett mit Dichtungen und weiteren Anbauteilen siehe Position 140!	0,0000	0,00

Datum : 03.01.19 [11:52]
Horn

Ersatzteilstückliste

Seite : 3
Company : 100

Ersatzteil: 899000005
ETPL W40/G40 3/3
Ansaugstufe

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR
75	611300006	Ventilpilz U1130/10.A Ansaugstufe Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 140	0,0000	1,76
80	404103350	O-Ring D.12x3 Viton Shore Härte 70 Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 140	0,0000	1,40
85	502810023	Feder U281/2-11 verz. D.0,4x5,4x21 Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 140	0,0000	0,38
90	403740100	Splint D.1,6x10 DIN 94 St. verzinkt Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 140	0,0000	0,30
95	404107200	O-Ring D.39x2 Perbunan Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 140	0,0000	0,97
100	403310057	EJOT PT Schraube 2,5x10 verz. blau WN1451 K25x10	0,0000	0,11
105	437000650	Kappe K 6 PVC, schwarz Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	0,0000	1,30

Datum : 03.01.19 [11:52]

Ersatzteilstückliste

Seite : 4

Horn

Company : 100

Ersatzteil: 899000005

ETPL W40/G40 3/3

Ansaugstufe

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR
110	611300001	Handhebel U1130/8.C verz. D.6x100 (Ansaugstufe Hornet Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	0,0000	2,67
120	403301300	Linsen-Blechschraube 3,9x9,5 DIN 7981-C Torx St. verz. Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160	1,0000	0,25
121	403310070	°EJOT PT Schraube 3,5x18 verz.-blau Achtung!!! Nur für Pumpen, die außerhalb des Tanks montiert sind. Der Heberschutz wird dabei außer Funktion gesetzt!!!	1,0000	0,26
130	404107400	O-Ring D.42x3 Perbunan 70 Shore Nicht einzeln lieferbar! Siehe Position 160 Achtung!!! Nachfolgende Positionen haben keine Positionsnummer in der Ersatzteilzeichnung!!!	0,0000	1,04
140	811308002	Zylinder, kpl. Ansaugstufe Hornet Zylinder komplett mit Dichtungen und Rückschlagventil. Enthält die Positionen 70, 75, 80, 85, 90 & 95	1,0000	12,29
150	811300002	Ansaugstufe W40 grün V1130.E	1,0000	71,50

Datum : 03.01.19 [11:52]

Ersatzteilstückliste

Horn

Seite : 5

Company : 100

Ersatzteil: 899000005

ETPL W40/G40 3/3

Ansaugstufe

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR
160	611309001	Hebelgehäuse W40 kpl. mit Welle und Dichtungssatz Komplett mit Welle, Handhebel und Kolbenstange. Enthält die Positionen 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 95, 105, 110, 120 & 130	1,0000	24,31



HORN GmbH & Co. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg
Germany

T +49 461-8696-0
F +49 461-8696-86

www.tecalemit.de
service@tecalemit.de