



Audi A7 Sportback

EZ 07/2020 | Limousine | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 89.749km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A7 Sportback [DE - LimS5 50 2.0 TFSI e quattro EU6d-T, (EURO 6d-TEMP), 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZF20LN097778	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.749km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 252 PS (185 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 48g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 2.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm) Kratzer	(6 mm)	(6 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	1420 
Motorhaube	340 	Heckklappe	105
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Laut Bordcomputer: Tanksystemstörung;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi music interface
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 185 kW TFSI)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Hybrid
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Kraftstofftank: 52 Ltr. |
| • Kraftstofftank: 63 Ltr. | • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron) |
| • Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V) | • Ladekabel mit Schukostecker |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: AVALONGRUEN |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Progressivlenkung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn manuell einstellbar | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Standard-Fahrwerk | • Standklimatisierung |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Adaptive Scheibenwischer, beheizt | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Assistenz-Paket Stadt | • Assistenz-Paket Tour |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Außenspiegel schwarz | • Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Business-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°) | • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung | • Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent |
| • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung | • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent | • Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf |
| • Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent | • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Head-up-Display | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View) |
| • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen | • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen) |
| • Kopfstützen variabel verstellbar | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Matrix-LED-Scheinwerfer |

- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Optik-Paket schwarz
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













28.07.2020	0588	BRK003305	2	02	185 / 5000	250
M1	AB		4969-5072		1908	
WAUZZZF20LN097778	6		1393-1424		2140	
Audi			95			
F2			45	2650	2650	
SDLGAQ1			1255	1500		
QD7AD7DK001RT071C20S44BFC			1255	1500		
EM8H660FS0			70	3750	66	
A7 50 TFSI e			2000	750	4	
AUDI			255/40 R20 101Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			255/40 R20 101Y			
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832DG					6/-	
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1801*21			
Hybr.B/E ext.auf1.			26.02.2020		FU543429	
0025	36DG	1984				
7.2/8.2: +95 b. Antriebsbetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination: 4650kg*ww.AHK 1t. EGTG*Batteriekapazität 14.1kWh*Datum zur Emissionsklasse: 28.07.2020*						



Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 TüV-Sachverständiger nach Richtlinie 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P081146003151
 vom 01.12.2025, 11:50
 HU-Prüfsitz. zSN7pbT2 2015 D Stuttgart
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel
 D [REDACTED]
 nächste HU fällig Dezember 2027

Hinweise:

- Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht
- Reifen l. Achse in Kürze verschlissen
- Reifen Fa wurde mit Sommerreifen vorgestellt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
 Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
 (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2027.

(9) DEKRA
 Ihr Prüfingenieur
 Dipl.-Ing. (FH) Gregor Prasnek
 Standort Stuttgart

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte

Bremsanlage		BDA				FBA			
li.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	li.	re.		
daN	daN	daN	%	%	daN	daN			
1	304	261	34,0	263	73,5	47,0			
2	158	188	57,0	220	26,3	23,0	173	202	
Abbremsung									
s = 14.1%									



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)