

Schadengutachten

Kennzeichen

Schadennummer 26-31-602/883730-X

Schadenart	Kasko
Vertragsgrundlagen	AKB
Schadentag	27.06.2026
Versicherungsnummer	602/883730-X
Versicherungsnehmer	
Auftraggeber	
Ihr Auftrag vom	
Besichtigung	01.07.2026 um 11:30 Uhr
Reparaturauftrag	liegt nicht vor
Plausibilität	Aussage nicht möglich
Vorschaden	repariert

Zusammenfassung und Ergebnis

Reparaturkosten

Wiederbeschaffungswert

Schadenverhältnis

Restwert

Gebot gültig bis: 23.07.2026

UPE-Abschläge

HSN / TSN	0005 / CAA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA1V710X0P940372
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	alpinweiss uni
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	85 kW / 1496 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/Ci; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	173.006

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 Y	Pirelli / Powergy 2	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 Y	Pirelli / Powergy 2	S / O	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 94 Y	Pirelli / Powergy 2	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 Y	Pirelli / Powergy 2	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, verschiebbar, Auto Start Stop Funktion mit schlüssellosem Motorstart, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten, weiß, Bordcomputer inkl. Check-Control, Bremsenergierückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, dynamisch, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) III inkl. Dynamische Traktions Control (DTC), Exterieurumfänge in Wagenfarbe, Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO, Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer, Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste korallrot matt, Klimaautomatik 1-Zonig, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit roter Ziernaht, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Nebelscheinwerfer, Paket: Ablagenpaket, Paket: Lichtpaket, Paket: Nichtraucher, Park Distance Control (PDC), hinten, Personal Profile, Polster: Stoff Corner, Radio: Professional, Radiozubehör: AUX-Anschluss, Regensensor inkl. automatischer Fahrlichtsteuerung, Räder: Leichtmetall (4 Stück) Sternspeiche 376, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schaltpunktanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) vorne und hinten, Sitze: Fahrer und Beifahrersitz längen- und höhenverstellbar, Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), zusätzlich, Stoßfänger in Wagenfarbe, TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Telefon: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Verzurrosen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsicherung (EWS IV), Wärmeschutzglas grün, rundum, Zentralverriegelung, Zusatzausstattung Sport Line

Sonderausstattung

Alarmanlage, Durchladesystem (3-Teilung der Rücklehne), Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein mit Akzentleiste schwarz hochglänzend, Navigationssystem Business, Paket: Business Package, Paket: ConnectedDrive Services Paket, Paket: Raucher, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Räder: Leichtmetall (4 Stück) Turbinenstyling 381, Schiebe-Hebedach-Glas, elektrisch, Servotronic, Sonnenschutzverglasung, Telefon: Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung iVrm. Navigationssystem Business

Instandsetzung

Hinweise zum Reparaturweg

Die maßgeblichen Gesichtspunkte bei der Festlegung des Reparaturweges waren die fachgerechte und wirtschaftliche Wiederherstellung des beschädigten Fahrzeuges/Objektes. Soweit erforderlich wurden bei dem aufgezeigten Reparaturweg die Vorgaben des Herstellers und die dem Stand der Technik angemessenen Reparaturmöglichkeiten berücksichtigt. Ein Protokoll der Fahrwerksvermessung für das Fahrzeug/Objekt lag dem Sachverständigen nicht vor. Eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.

Aufgrund des gegenständlichen Schadens sowie der Reparaturrichtlinie des Herstellers ist ein Austausch des Lenkgetriebes erforderlich.

Aufgrund der äußerlichen Schadenmerkmale wurden der/die gegenständlichen Reifen aus Sicherheitsgründen zur Erneuerung vorgesehen. Eine weitergehende Prüfung zur Beurteilung der Beschädigung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Reparaturauftrag

Nach Kenntnis des Sachverständigen war kein Reparaturauftrag erteilt.

Reparaturkosten

Aus der in der Anlage beigefügten Schadenkalkulation Nr: 535 vom 01.07.2026 sind die Lohn- und Ersatzteilkosten sowie der Reparaturweg im Detail zu entnehmen. Die Reparaturkosten wurden wie folgt nach dem System Audatex ermittelt:

Hinweise zur Kalkulation

Der Kalkulation liegen folgende Verrechnungssätze zu Grunde:

Zeitbasis

Lohnfaktor 1

Lohnfaktor 2

Lohnfaktor 3

Lohnfaktor Lack

Kalkulationsmethode Lacklohn

Legende AW = Arbeitswerte ME = Materialeinheiten

Die Kalkulation basiert auf vom Auftraggeber (der im Adressfeld genannte Auftraggeber) vorgegebenen Stundenverrechnungssätzen. Der UPE-Abschlag ist in der Kalkulation enthalten.

Wertermittlung

Wiederbeschaffungswert

Es wurde eine Ermittlung des Fahrzeugwert- /Objektwertes, bezogen auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Schadeneintritt, durchgeführt. Unter Berücksichtigung von Alter, Zustand, Laufleistung und Sonderzubehör sowie aller wertbildenden Faktoren und der örtlichen Marktlage ermittelt sich ein Wiederbeschaffungswert in Höhe von:

Vergleichbare Fahrzeuge / Objekte werden überwiegend am Privatmarkt angeboten. Der dann mehrwertsteuerneutrale Betrag entspricht dem Wiederbeschaffungswert mit MwSt.

Die Vorschäden am Fahrzeug wurden bei der Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes berücksichtigt. Der Begriff "Vorschaden" bezieht sich hier auf vorhandene, reparierte Schäden, als auch auf Nachlackierungen.

Schadenverhältnis

Aus dem Verhältnis von Wiederbeschaffungswert und Reparaturkosten ergibt sich unter Berücksichtigung gegebenenfalls anfallender Werte und Kosten (Aufschläge, Abschläge, Verbringungskosten, Teilschäden, Wertminderung) ein Schadenverhältnis in Höhe von:

119%

Restwert

Gemäß vorliegendem Auftrag wurde der Restwert am regionalen und überregionalen Markt ermittelt. Dabei wird unterstellt, dass das Fahrzeug / Objekt zu dem in diesem Gutachten beschriebenen und abgebildeten Zustand veräußert wird. Als Restwert ergibt sich demnach ein Betrag von:

Das Restwertgebot ist gültig bis 23.07.2026.

Vor Verwertung des Fahrzeuges / Objektes ist gemäß AKB die Weisung des Versicherers einzuholen.

Angebot/e zum Restwert

Schlusswort

Dieses Gutachten betrifft Feststellungen am Fahrzeug / Objekt und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse sowie die Kalkulation der zu erwartenden Instandsetzungskosten bzw. die Ermittlung weiterer schadens- und wertbildender Faktoren. Die Wertung des Schadens auf versicherungs-, vertrags- bzw. haftpflichtrechtliche Folgen obliegt dem Versicherer und dem Anspruchsteller bzw. dem Versicherungsnehmer.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg 90451 Nürnberg Isarstr. 8
Tel.: 0911 / 9629-6 Fax: 0911 / 9629-779

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 535

01.07.2026

FABRIKAT	BMW	1-ER SERIE F20N	116D TYP-CODE 01 1E 21
AUSSTATTG	AB PRODUKTIONSBEGINN	BUSINESS PAKET	SPORT LINE
	KLIMAAANLAGE	FRONTSCH REGENSENSOR	SONNENSCHUTZVERGL H
	CONNECT DRIVE PACK	A-SPIEGEL ABBLENDEND	GESETZLICHER NOTRUF
	NAVIG-SYS BUSINESS	FREISPRECHANLAGE	HIFI LAUTSPR-SYSTEM
	NEBELSCHEINWERFER	LICHT-PAKET	BEZUEGE STOFF
	SPORTSITZE VORN	TELESERVICE	KOMFORTTELEFONIE
	ABLAGENPAKET	ARMLEHNE V SCHIEBBAR	DURCHLADESYSTEM
	DIEBSTAHLWARNANLAGE	RAUCHERAUSFUEHRUNG	PARK DIST CONTR H
	1496CCM 85KW	SPORTLEDERLENKRAD	MULTIFUNKT-LENKRAD
	6-GANG GETRIEBE	SERVOTRONIC	GESCHWINDIGK-REGLER
	REIFEN 225/45 R17..W	FELGE 7.5 J X 17 ALU	REIFEN MIT NOTLAUF
	INTERIEURL ALUMINIUM	GLASSCHIEBE-HEB ELEK	EU SPEZIFISCH
	REIFENDRUCKKONTROLLE		

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2
32 00 590	ELEKTRONISCHE FAHRWERKSVERMESSUNG (OHNE EINSTELLEN)	1	16
32 00 630	HINTERACHSE UND VORDERACHSE EINSTELLEN (ZU ARB NR 32 00 590)	1	11
51 18 750	AB-/AUFRUESTARBEITEN TUER V R LACKIEREN UMFASST: AUSSENSPIEGEL, FENSTERSCHACHT- ABDECKLEISTE UND AUSSENGRIFFF AUS-/EIN- BAUEN	3	10
41 35 610	HALTER SEITENWAND V R ERSETZEN	3	2
KN	HALTER H U SEITENWAND V R ERSETZEN	3	2
KN	HALTER H O SEITENWAND V R ERSETZEN	3	1
41 35 555)	SEITENWAND V R ERSETZEN UMFASST: ABDECKUNG RADHAUS AB-/ANBAUEN UMFASST NICHT: SCHWELLERLEISTE AB-/ANB	3	9
51 11 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	3	9
51 11 551	TRAEGER O STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)	3	3
51 11 592	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)	3	13
63 12 508)	SCHEINWERFER R AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUSGEBAUT) UMFASST: SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	5
51 71 947	SCHWELLERLEISTE R AUS-/EINBAUEN	3	4
41 51 580	TUER V R AUS-/EINBAUEN	3	3
31 12 571	QUERLENKER R ERSETZEN (FEDERBEIN AUSGEBAUT)	1	1
31 31 515	BEIDE FEDERBEINE V AUS-/EINBAUEN	1	22
31 31 511	BEIDE FEDERBEINE V ERSETZEN (FEDERBEIN KPL AUSGEBAUT)	1	9
	SYSTEM AUDATEX		BLATT

GUTACHTEN / KALKULATION NR 535

01.07.2026

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AW=1 STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW
31 11 506	VORDERACHSTRAEGER LOES-BEF, ABSENKEN	1	17
36 12 506	REIFEN/FELGE V R DE-/MONTIEREN	1	6
34 32 881	BREMSSCHLAUCH V R AUS-/EINBAUEN	1	1
36 11 535	SENSOR V R RDC AUS-/EINBAUEN	1	1
31 35 500)	STABILISATOR V L LOES-BEF	1	6
31 35 500)	STABILISATOR V R LOES-BEF	1	6
31 35 501)	DRUCKSTANGE V R AUS-/EINBAUEN	1	2
32 13 572)	LENKGETRIEBE AUS-/EINBAUEN	1	9
32 21 735	SPURSTANGE R ERSETZEN	1	2
36 11 500	REIFEN PANNEN ANZEIGE INITIALISIEREN	1	1
34 00 550	BREMSANLAGE ENTLUEFTEN	1	11
61 00 730	STEUERGERAET/E PROGRAMMIEREN / CODIEREN (NACH FAHRZEUGTEST)	2	4
00 00 556	DIAGNOSE VOR REPARATUR	1	3
00 00 556	DIAGNOSE NACH REPARATUR	1	3
4122	BATTERIESTÜTZBETRIEB ZUR GFS	1*	1*
1134	STUETZTRAEGER V R I INSTANDSETZEN	3	6*
7011	VORDERACHSTRAEGER PRUEFEN	1	2*

97 99 000	VORBEREITUNGSARBEIT FUER HOHLRAUM- KONSERVIERUNG UMFASST: RUESTUMFAENGE FUER SPRITZ- PISTOLE	3	3
97 11 524	MOTORTRAEGER MIT RADHAUS R NACHBEHANDELN	3	2
97 35 512	SEITENWAND V R NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	2

LACKIERUNG

ZEITBASIS 12 AW=1 STD

PREIS = 138.25 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT 2-SCHICHT-UNI	AW
99 68 535	VERKLEIDUNG STOSSF V	LACKIEREN STUFE 2	11
99 35 521	SEITENWAND V R	LACKIEREN STUFE 2	7
99 51 559	TUER V R	LACKIEREN STUFE 3	23
L 0313	ABDECK ABSCHL-OESE V	LACKIEREN STUFE 1	1
L 1134	STUETZTRAEGER V R I	LACKIEREN STUFE 1	5
KN	HALTER SEITENWAND VR	OBERFL.-LACKIERUNG	3*
99 99 000	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT UMFASST: FARBE MISCHEN UND FARBMUSTER SPRITZEN		19

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2

GUTACHTEN / KALKULATION NR 535

01.07.2026

ERSATZTEILE

PREISSTAND

: 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR
0283		VERKLEIDUNG STOSSF V	51 11 7 429 715
0288		KLEBESATZ STOSSF	83 19 5 B68 3D3
0291		ABSTUETZ M STOSSF V	51 11 7 318 301
0293		VERST I L STOSSF V	51 11 7 371 739
0294		VERST I R STOSSF V	51 11 7 371 740
0315		EINLAGE STOSSF V L	51 11 7 272 555
0316		EINLAGE STOSSF V R	51 11 7 272 556
0318		AUFNAHME SEITENW V R	51 11 7 245 764
0322		LUFTGITTER R STOSSF	51 11 7 371 672
0340		PRALLDAEMPFER V O	51 11 7 371 730
0353	6 X	SPREIZNIET STOSSF V	51 11 1 908 077
0356	2 X	SPREIZNIET STOSSF V	51 16 1 881 149
0357	4 X	KLAMMER STOSSF V	07 14 7 305 866
0431		EMBLEM V	51 76 7 288 752
0562		SCHEINWERFER R	63 11 7 358 392
0742		SEITENWAND V R	41 00 9 633 538
0746		HALTER V U SEITENW R	41 35 7 284 650
0748		HALTER V O SEITENW R	41 35 7 284 652
0754		HALTER M SEITENW V R	41 35 7 284 648
0762		HALTER H O SEITENW R	41 21 7 284 400
0764		HALTER H U SEITENW R	41 00 9 624 949
0766		HALT H U SEITENW H R	41 21 7 284 401
0772		DTG H SEITENW V R	51 48 7 300 694
0782		SCHRIFTZUG R	51 14 7 327 750
0792	13 X	SCHRAUBE V R	07 14 7 147 513
0794	3 X	MUTTER V R	;07 14 7 133 884
0842		ABDECKUNG RADH V R	51 71 7 260 710
0844		ABDECKUNG H RADH V R	51 71 7 241 846
0846		STAULIPPE V R	51 71 7 241 848
0858		DECKEL RADHAUS V R	51 71 7 259 887
0874	3 X	SPREIZNIET	51 16 1 881 149
1022		HALTER O SCHEINW R	51 64 7 273 066
1762	9 X	CLIP TUERVERKLEIDUNG	51 41 8 224 768
1770		CLIP TUERVERKLEIDUNG	07 14 7 133 419
7054		QUERLENKER V R	31 12 6 852 992
7056		BEF-SATZ QUERL V R	SIEHE EINZELTEILE
7058		SCHRAUBE V R	31 10 6 797 237
7060		MUTTER V R	33 32 6 760 668
7062		MUTTER V R	33 30 6 787 062
7068		SCHRAUBE V R	31 10 6 885 777
7072		ZUGSTREBE V R	31 12 6 855 742
7074		MUTTER V R	33 30 6 787 062
7076		BEF-SATZ ZUGSTREBE R	SIEHE EINZELTEILE
7077		FEDERBEIN V L KPL	31 31 6 873 762
7078		FEDERBEIN V R KPL	31 31 6 873 762
7082		ACHSSCHENKEL V R	;31 21 6 792 286
7092		STUETZLAGER V R	31 30 5 A3C 0D0
7098		FEDERSITZ V U R	31 33 6 787 114
7132		RADNABE/RADLAGER V R	31 20 6 876 840
7164		BREMSSCHLAUCH V R	34 30 6 792 254
7202		SCHEIBENRAD V R	:36 11 6 796 206
7210		NABENKAPPE V R	36 13 6 783 536
7214		SENSOR V R RDC	36 10 6 881 890

SYSTEM AUDATEX

BLA

GUTACHTEN / KALKULATION NR 535 01.07.2026

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR
7228		REIFEN V R	
7261		STABILISATOR V	31 30 6 869 290
7278		DRUCKSTANGE R	31 30 6 792 211
7302		LENKUNG AT	#32 10 6 892 977
7310		SPURSTANGE R	32 10 6 799 965

SCHLUSSKALKULATION

ARBEITSLOHN

GESAMT KL 1

GESAMT KL 2

GESAMT KL 3

VERMESSEN KL 1

GESAMTSUMME ARBEITSLOHN ..

NEBENKOSTEN

HOHLRAUMKONSERV.

LOHN KL 3

MATERIAL

GESAMTSUMME NEBENKOSTEN

LACKIERUNG

GESAMT

GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL

ERSATZTEILE

ABZUG 5.00%

GESAMTSUMME ERSATZTEILE

REPARATURKOSTEN OHNE MWST.....

MWST 19.00 %

REPARATURKOSTEN MIT MWST.....

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

= AUSTAUSCHTEIL

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

SYSTEM AUDATEX

BLATT

4

