



MESTNA OBČINA CELJE

MESTNI SVET MESTNE OBČINE CELJE

**ODDELEK ZA OKOLJE IN
PROSTOR TER KOMUNALO**
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
T 03 42 65 600
F 03 42 65 632
prostor@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

**Zadeva: Odgovor na pobudo za povečanje varnostnih ukrepov in ustrezno prometno ureditev
na Goriški ulici v Celju**

Na 19. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 23.5.2017 je svetnica ga. Karmen Kozmus podala pobudo za povečanje varnostnih ukrepov in ustrezno prometno ureditev na Goriški ulici v Celju. V zvezi z vprašanjem dajemo naslednji odgovor.

Goriška ulica v Celju je kategorizirana kot javna pot JP532121, na kateri je hitrost vožnje omejena na 30 km/h (znak za območje omejene hitrosti je postavljen za križiščem Ceste na Ostrožno ter Pucove ulice). Del Goriške ulice o katerem govorite v vaši pobudi, poteka mimo večstanovanjskih objektov Goriška ulica 2-8. Cesta ima na obeh straneh izvedene parkirne prostore, obenem pa je po celotnem odseku načrtovana intervencijska pot. Ob izstopu iz posameznega večstanovanjskega objekta je izvedena površina na kateri je prepovedano parkiranje vozil in zadostuje da se udeleženci v prometu ob prečkanju Goriške ulice prepričajo da lahko le-to storijo varno, prav tako je otroško igrišče od ceste ločeno z parkirnimi površinami. Dolžina omenjenega odseka znaša približno 120 metrov, cestišče je široko in ravno, tako da omogoča optimalno preglednost udeležencem v prometu.

Na podlagi vsega navedenega se ne strinjamo z vašo trditvijo da je na omenjenem območju »neurejen prometni režim«.

V svoji pobudi prav tako navajate, da so predvsem otroci v največji nevarnosti, opozarjamo da Zakon o pravilih cestnega prometa v svojem 7. in 87. členu govori:


- da so starši, skrbniki ter rejniki dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom ali mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu,
- da smejo otroci samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.

V zvezi z našimi navedbami predlagamo:

1. Ker je cesta mimo večstanovanjskih objektov Goriška 2-8 v pretežni meri uporabljena s strani stanovalcev predmetnih objektov menimo, da se problematika prehitre vožnje prednostno obravnava na svetih stanovalcev.
2. Da se starši (oz. skrbniki ali rejniki) prepričajo ali lahko otrokom dovolijo samostojno sodelovati v prometu ter jih predhodno opozorijo na katere situacije morajo biti še posebej pozorni. Najbolj ustrezen način, ki ga predlagamo je, da te lokacije z otroci prehodijo.

Kljub temu, da menimo da Goriška ulica ne predstavlja nevarnosti v prometnem smislu ter da je prometna ureditev ustrezna, bomo s predstavniki Policijske postaje Celje ter Svetom za preventivo v cestnem prometu na MO Celje izvedli ogled lokacije, Medobčinskemu inšpektoratu na MO Celje pa na ožjem in širšem območju Goriške ulice, naročili meritve hitrosti ter posledično sankcioniranje kršiteljev prometnih predpisov.

S spoštovanjem.


Klemen Terbovc
svetovalec.

Datum: Celje, 1.6.2017
Številka: 020-23/2017-57
Zveza: 011-2/2017-7




Dušan Slapnik
vodja oddelka

V vednost:

- Arhiva, tu.