



družba za upravljanje
s parkirišči
in javnimi objekti
3000 celje
dečkova cesta 1
telefon: 03 428 26 50
faks: 03 428 26 68
e-pošta: zpo@celje.si
www.zpo.si

Mestni svet Mestne občine Celje
Trg celjski knezov 9

3000 Celje

Celje 15.5.2014

ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje svetnice ga. Urše Drugovič

Na svetniško vprašanje svetnice ga. Urše Drugovič, ki ga je zastavila na 26. seji MS MOC z dne 22.4.2014, glede obnove keramičnih ploščic v olimpijskem bazenu Letnega kopališča Celje, podajamo naslednji

ODGOVOR

Na Letnem kopališču Celje se pred vsako kopalno sezono izvajajo remontno-vzdrževalna dela, skladno s predvidenim planom vzdrževanj za tekočo sezono in višino sredstev namenjenih za posamezen objekt. Glede na poškodbe, ki jih na objektu pusti zima in vremenske razmere v času mirovanja kopališča, se pripravi plan nujnih vzdrževalnih del, kamor sodi tudi obnova bazenske keramike in poškodovanih robov prelivnega kanala.

Po pregledu stanja se takoj, ko vremenski pogoji to dopuščajo, prične z odstranjevanjem poškodovane keramike in priprava za njihovo nadomestitev. Ker zaradi starosti samega objekta (Olimpijski bazen) ni mogoče najti ustreznih keramičnih ploščic, jih nadomeščamo z ustreznim betonom in barvo.

Zaradi posedanja celotne bazenske školjke (posledica poplav) se le-ta nagiba, pogreza na eno stran, posledično pa se drugi del dviguje, zato prihaja še do dodatnih poškodb na sami keramiki in robovih prelivnih kanalov. Ker pa je beton kljub temu bolj elastičen kot keramika in tudi manj nevaren v primeru pokanja (ostrí robovi keramične lazure) z njim, trenutno nadomeščamo keramiko na dnu velikega bazena. Podobne težave se pojavljajo tudi na Otroškem bazenu, za katerega ni več mogoče naročiti identičnih ploščic, zato jih nadomeščamo z ploščicami iste kakovosti, ampak žal ne v istem barvnem spektru.

Strinjamo se, da sama zamenjava poškodovane keramike ni dovolj za kompletno odpravo težave, ampak samo nujni ukrep za zagotavljanje minimalne ustreznosti in varnosti kopališča.

Za trajno rešitev bi bila potrebna kompletna rekonstrukcija velikega bazena, ki pa glede na stanje zemljine pod samo školjko, verjetno zahteva kompletno zamenjavo celotne bazenske školjke oz. samega velikega bazena, za kar pa je potreben ustrezen projekt in finančna sredstva.

Do tedaj, se bomo tako kot vsako sezono trudili, da kopalcem zagotovimo ustrezno varno in kakovostno uporabo Letnega kopališča.

S spoštovanjem!

Viktor Kroflič
vodja obratovanja



Ivan Pfeifer
direktor