

①-- X1	②-- X2	③-- X1	④-- X3	⑤-- X1	A. X16+1 (φ 3.5*14)	B. X4 (φ 4*35)				
STEP 1			STEP 2			C. X4	D. X1	E. X 16+1	F. X16	G. X16
STEP 3			STEP 4			STEP 5				
						Model: GF-MP1006				