

УЛААНБААТАР ХОТ
БАТЛАВ.
"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН ЗАХИРАЛ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Б.ОТГОНСҮХ

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН 2024 ОНЫ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2024.07.04


Д/д	Эрсдэл	Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ	хэмжих нэгж	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хугацаа	Харилцах нэгж
Эрсдэлийн төлөвлөгөөний зорилго 1: Хамгаалах хэрэгсэлтэй болох								
1	Цахилгаан байгууламж, өндөр хүчдэлийн тоног төхөөрөмж, хамгаалах хэрэгсэл, ажилчдын бие хамгаалах хэрэгслүүдийг хугацаанд нь туршилт, тохируулгад оруулаагүй	Өндөр хүчдэлийн тоног төхөөрөмжид газардуулга, өндөр хүчдэлийн туршилт, бие хамгаалах хэрэгсэлд туршилт, тохируулга хийснээр тоног төхөөрөмж гэмтэх, түүнд ажиллагсдын амь нас, эрүүл мэндэд гарах эрсдэлийг бууруулах	ширхэг	Тусгай зөвшөөрөлтэй лабаторитой хийх гэрээний тоо	0	1	III, IV улирал	ТЗҮАУГ, Суурь бүтцийн хэлтэс
Эрсдэлийн төлөвлөгөөний зорилго 2: Аваарын үед хэрэглэх багаж, хэрэгслээр хангах								
2	Аваарын үед хэрэглэх гэрэлтүүлэг, цахилгаан нөөц үүсгүүр, нөөц материал дутмаг	Гарч болзошгүй аваар, сүйрэл гарсан тохиолдолд түргэн шуурхай ажиллах, сэргээн босгох ажилд шаардлагатай эрсдэлээс хамгаалах	ширхэг	Хүчин чадал сайтай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн тоо	0	2	III, IV улирал	ТЗҮАУГ, СНББХ, Суурь бүтцийн хэлтэс
Эрсдэлийн төлөвлөгөөний зорилго 3: Ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлийг бууруулах								
3	Ажлын байрны хими, физик, биологийн сөрөг хүчин зүйл ажилчдын амь нас эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар мэргэжлийн байгууллагын судалгаа хийгдээгүй	Ажлын байрны нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэж дүгнэлтийн дагуу эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх, төсөвт санал оруулах	ширхэг	Үнэлгээ хийсэн ажлын байрны тоо	0	10	IV улирал	ХАБЭА, БО-ны хэлтэс
Эрсдэлийн төлөвлөгөөний зорилго 4: Ажилчдын амь нас эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах								
4	Ундны усны эрүүл ахуй, нөөцийн сав, орчны ариутгал, цэвэрлэгээг хийгээгүй нь ажилчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй.	Мэргэжлийн байгууллагаар ариутгал, цэвэрлэгээг улирал бүр хийлгэсэн байх.	ширхэг	Ариутгал, цэвэрлэгээ хийлгэсэн тоо	1	2	IV улирал	ХАБЭА, БО-ны хэлтэс

5	Ундны усны нөөцийн сав стандарт шаардлагад нийцэхгүй болсон.	Хулангийн шанд зөрлөг - 4 тонн, Ар хонгилдог зөрлөг-6 тонн. Олон улсын ISO-9001:2008 стандартыг хангасан ундны усны шинэ савтай болох	ширхэг	Шинэчилсэн усны савны тоо	0	2	IV улирал	ХАБЭА, БО-ны хэлтэс
Эрсдэлийн төлөвлөгөөний зорилго 5: Тээвэрлэлт, суурь бүтэц ашиглалтын тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах								
6	Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагатай тээвэр болон суурь бүтэц ашиглуулах гэрээ байгуулаагүйгээс тээврийн хэмжээ буурах, тасалдах.	Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дүн шинжилгээ хийж, өөрсдийн нөөц боломж бололцоонд тулгуурлан тээвэр, суурь бүтэц ашиглуулах гэрээ байгуулах	ширхэг	Гэрээний тоо	0	4	III, IV улирал	ТЛТГ
7	Тээврийн гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай нягт холбоотой ажиллаагүйгээс тээвэрлэлт тасалдах.	Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын захиалгыг урьдчилж авч тээвэрлэлтийн төлөвлөгөөг сар бүрээр гаргаж батлуулах, мөрдөн ажиллах	ширхэг	Батлуулсан төлөвлөгөөний тоо	6	12	III, IV улирал	ТЛТГ
8	Удирдлагуудыг хөдөлгөөн болон ачаа тээврийн мэдээллээр хангаагүйгээс буруу шийдвэр гарах, тээвэрлэлт тасалдах	Тээврийн болон суурь бүтэц ашиглуулалт, ачилт, буулгалт, хөдлөх бүрэлдэхүүний парк зэрэг мэдээллийг нэгдсэн байдлаар гаргадаг маягт боловсруулах	ширхэг	Мэдээллийн маягтын тоо	0	1	III, IV улирал	ТЛТГ
9	Бусад суурь бүтцүүдтэй тээвэрлэх ачааны хэмжээ, галт тэрэг солилцоог урьдчилан тохиролцоогүйгээс тээвэрлэлт тасалдах	Суурь бүтэц хооронд тээвэрлэх ачааны хэмжээ тохиролцох зөвлөгөөнд оролцож, бусад суурь бүтэцтэй ачааны хэмжээг тохиролцох	ширхэг	Зөвлөгөөний хурлын тэмдэглэл	0	1	IV улирал	ТЛТГ
Эрсдэлийн төлөвлөгөөний зорилго 6: Хөдөлгөөн, ачаа тээвэртэй холбоотой осол гологдлоос урьдчилан сэргийлэх								
10	Хөдөлгөөн болон ачаа тээвэртэй холбоотой ажилчдын буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалж дутагдал, осол сүйрэл гарах	Газрын хэмжээнд галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтнуудын дүрэм, журам, гүйцэтгэх захирлын тушаал, технологийн талаарх мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх	ширхэг	Сургалтын тоо	2	4	IV улирал	ТЛТГ

11	Өртөө, зөрлөгийн зам сум, холбоо дохиолол, төвлөрүүлэлт хориглолтын байгууламжид ашиглалтын үед гэмтэл, үл тохирол гарч хөдөлгөөний аюулгүй байдал алдагдах	Зам сум, холбоо дохиолол төвлөрүүлэлтийн хориглолтын байгууламжид сарын үзлэг шалгалтаар илэрсэн үл тохирлыг цахим хэлбэрээр бүртгэлжүүлж, дүгнэлт гаргах	ширхэг	Дүгнэлтийн тоо	0	4	III, IV улирал	ТЛТГ
12	Төмөр замаар ачаа тээвэрлэгдэх үед вагонд технологийн буруу ажиллагаа, овор, даацыг урьдчилан тооцоогүйгээс хөдлөх бүрэлдэхүүн замаас гарах, осол сүйрэл болох	Зүүнбаян - Цогтцэций, Хандгайт - Төмөртэй чиглэлийн төмөр замаар тээвэрлэгдэж болох ачааны судалгаа гаргаж, тэдгээрийн техникийн нөхцөлийг боловсруулж батлуулах	ширхэг	Батлуулсан техникийн нөхцлийн тоо	4	8	III, IV улирал	ТЛТГ
13	Өртөө, зөрлөгийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй хөдөлгөөн болон ачаа тээвэртэй холбоотой технологийн бичиг баримтын мөрдөлт, бодит байдалтай нийцэхгүйгээс хөдөлгөөний аюулгүй байдал алдагдах	Цогтцэций - Зүүнбаян төмөр зам, Төмөртэй өртөөний хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа технологийн бичиг баримтыг одоогийн нөхцөл байдалтай уялдуулан шинэчлэн боловсруулж батлуулах	ширхэг	Батлуулсан технологийн бичиг баримтын тоо	0	10	III, IV улирал	ТЛТГ


Хянасан:

Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга

 М. Эрдэнэсайхан

Боловсруулсан:

Эрсдэлийн удирдлагын хорооны нарийн бичиг

 Д.Дэлгэрмаа