

## HNT 1000

Mat.-Nr.: 923421

Produktbezeichnung: HNT 1226-C-0250-000

| Merkmal                  | Wert / Eigenschaft / Information |
|--------------------------|----------------------------------|
| Anschlussart, mechanisch | G3/4 aussen                      |
| Anzeige                  | Nein                             |
| Bauart / Geometrie       | Stab                             |
| Messbereich in mm        | 250 mm                           |
| Messprinzip              | Magnetostriktiv                  |
| Schaltausgänge           | 0 Schaltausgänge                 |
| Signalausgang            | 4 .. 20 mA (3-Leiter, Quelle)    |
| Zulassung                | Nein                             |