

HNT 1000

Mat.-Nr.: 925148

Produktbezeichnung: HNT 1228-C-1300-000

Merkmal	Wert / Eigenschaft / Information
Anschlussart, mechanisch	G3/4 aussen
Anzeige	Nein
Bauart / Geometrie	Stab
Messbereich in mm	1.300 mm
Messprinzip	Magnetostriktiv
Schaltausgänge	0 Schaltausgänge
Signalausgang	4 .. 20 mA (3-Leiter, Quelle)
Zulassung	Nein