

HNT 1000

Mat.-Nr.: 926213

Produktbezeichnung: HNT 1221-C-0730-000

Merkmal	Wert / Eigenschaft / Information
Anschlussart, mechanisch	G3/4 aussen
Anzeige	Nein
Bauart / Geometrie	Stab
Messbereich in mm	730 mm
Messprinzip	Magnetostriktiv
Schaltausgänge	0 Schaltausgänge
Signalausgang	4 .. 20 mA (3-Leiter, Quelle)
Zulassung	Nein