



DUSJHJØRNE INFINITY 80X80 KROM

Art nr: 1451050

Eksklusivt dusjhjørne med pene beslag og en elegant håndtaksløsning. Velg mellom tre farger, krom, matt svart og børstet messingfarge. De store glassflatene gir et luftig inntrykk og skaper en herlig plass i baderommet. Dørene er vendbare og kan foldes inn mot veggen når de ikke brukes, noe som gir muligheten til å skape en luksuriøs dusj selv på et mindre baderom. Tenk på at Infinity ikke har tetningslister som standard, så et korrekt gulvfall blir ekstra viktig. Magnetlist inkludert. Full høyde 2000 mm og med 8 mm herdet klart sikkerhetsglass.



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

| | |
|------|---------------|
| NOBB | 57886477 |
| RSK | 7309854 |
| EAN | 7330027120836 |

Standarder og klassifiseringer

| | |
|-----------------|----------|
| EN-standard | EN14428 |
| Omfattes av CE: | Ja |
| ETIM | EC010034 |
| EPD HUB id | HUB-2620 |

Produktmål og vekt

| | |
|-------------------------|---------|
| Høyde (mm) | 2000 |
| Bredde (mm) | 800 |
| Dybde (mm) | 800 |
| Tykkelse glass (mm) | 8 |
| Klaring min. (mm) | 16 |
| Nettovekt (kg) | 66,8 |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

Material og overflatebehandling

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass, Messing |
| Overflatebehandling | Krom |
| Glass | Klart glass |
| Farge | Krom |

Emballasjemål og vekt

| | |
|-------------------------|--------|
| Emballasjens bredde (m) | 0,850 |
| Emballasjens høyde (m) | 2,080 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,200 |
| Bruttovekt (kg) | 71,620 |

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.