

1 Contenu de la batterie

La livraison de la batterie contient tous les composants requis. Cependant, il y a quelques **points d'attention importants** pour l'installateur.

1.1 Inspection générale

Tous les composants sont présents dans l'emballage.

Veillez noter : **le câble d'alimentation n'est pas encore complet**

1.2 Câble d'alimentation (onduleur ↔ batterie)

Côté batterie : équipé d'une fiche.

Côté onduleur : cosse de câble M8 (non fournie avec la première livraison)

1.3 Problème avec les premières livraisons

Les cosses de câble du côté onduleur sont manquantes dans les premières expéditions.


Par conséquent, le câble ne peut pas être utilisé directement sans modification.

1.4 Action pour les installateurs

Les installateurs doivent monter eux-mêmes les cosses de câble sur le câble.

Spécification requise : cosses de câble M8.

Celles-ci doivent être fournies par l'installateur.



2 Logiciel

Outre le matériel, il existe également des points d'attention importants concernant le logiciel des onduleurs.

Onduleurs S6	<p>Tous les onduleurs S6 expédiés avant mai 2026 nécessitent une mise à jour logicielle. La mise à jour peut être effectuée par l'installateur ou via le service Solis.</p> <p>Pays-Bas : +31 850 48 13 00 France : +33 9 71 07 87 36</p>
Onduleurs S5	<p>Le logiciel correct n'est actuellement pas encore disponible et est attendu après le 30 juillet 2026. Il est conseillé aux installateurs de reporter l'installation jusqu'à ce que le logiciel soit disponible.</p>