




## Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМЗ-630-2500/10 У1 (правий)



Тип трансформатора	Розміри, мм								Маса, масла, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	M	A	D		
ТМЗ-630/10 У1	1710	1180	1880	170	130	1215	860	860	680	2040
ТМЗ-1000/10 У1	1890	1230	1640	170	130	1320	860	860	755	3070
ТМЗ-1600/10 У1	2020	1270	1900	185	140	1560	1112	1160	1155	4900
ТМЗ-2500/10 У1	2440	1360	1980	185	140	1580	1112	1160	2000	6700

- 1– Бак 2– Рама; 3– Гак для підйому; 4– Заводський щиток;
- 5– Запобіжна діафрагма; 6– Радіатор; 7– Маслоказівник;
- 8– Ввод ВН; 9– Ввод НН; 10– Бобишка заземлення; 11– Зливний кран;
- 12– Пробка відбору проби масла; 13– Привод перемикача;
- 14– Пробка для зливу залишків масла; 15– ТКП; 16– Мановакуумметр;
- 17– Пробка для продуву азотом.