

### Echipamente de curatare umede



Mop flexibil de unica folosinta



Echipamente de curatare mecanica. Masina automata de spalat, rotocleaner sau o singura perie.



Disc mecanic de curatare. Discuri colorate 3M (sau echivalente)



Masina monodisc.

	Echipament folosit	Produse de curatenie	Metode de curatare
<b>Tratament initial</b>  Curatare manuala sau Curatare mecanica	  	Detergent neutru sau alcoholic (rh<9)	Curatare umeda Spalare mecanica cu disc rosu la 160 - 180 rpm (cu recuperare de apa) Clatirea Aplicarea detergentului redispersabil Lustruire uscata(300 - 1000 rpm)
<b>Intretinere zilnica</b>  Curatare manuala sau Curatare mecanica	  	Detergent neutru sau alcoholic (PUR) Intretinere pardosela (LPX)	Maturire umeda Spalare mecanica cu disc rosu la 160 - 180 rpm(cu recuperare de apa)
<b>Curatare saptamanala</b>  Curatare mecanica		Spary-curataor	Lustruire cu un disc bej sau rosu la 300 - 1.000 rpm
<b>Curatare profunda</b>  Curatare manuala sau Curatare mecanica	  	Agent de curatare intensiva	Curatare umeda Spalare mecanica cu disc rosu la 160 - 180 rpm(cu recuperare de apa) Clatirea Lustruire uscata
<b>Reconditionare</b>  Pardosela LPX	  	Stripper pentru linoleum (pH <9) Emulsie acrilica	Curatare umeda Decapare Clatirea Aplicarea emulsiei acrilice in2 straturi incrucisate, respectand timpul de uscare intre fiecare strat.

### Precautii pentru utilizare



Nu folositi niciodata discuri abrazive sau nicio procedura care risca sa deterioreze tratamentul desuprafata (produse abrazive, solventi etc.)

Nu folositi niciodata capace de cauciuc (pentru picioarele scaunului sau alte obiecte de mobilier n schimb, utilizat PVC sau capace din polietilena.

## **Indepartarea urmelor in timpul lucrarilor**

### **Eliminarea marcajului**

Nu folositi echipamente de curatare abrazive. Folositi solventul pentru vopsea, pe care-l stiti. Daca nu se stie solventul, folositi solventi cum ar fi alcool etc., inainte de a incerca solventi mai puternici, cum ar fi sprayul Taraclean. Daca pata se dovedeste greu de indepartat, nu persistati. Stergeti si clatiti bine podeaua dupa aplicarea solventului.

### **Urme de vopsea**

Un spray "de inghet" va da rezultate excelente atunci cand vopseaua a format picaturi pe material (spray-ul de inghet poate fi cumparat de la producatorii de produse de curatare).

### **Urme de adeziv acrilic**

Pete acrilice proaspete (<1 luna)

Aplicati o solutie pe baza de apa si un produs suplimentar de curatare, lasati sa actioneze, curatati mecanic si clatiti podeaua.

Urme de adeziv acrilic uscat (> 1 luna)

Folositi solvent sau alcool. Stergeti si clatiti bine pardoseala dupa aplicarea solventului.

Urme de adeziv solvent

Folositi solventi puternici (cum ar fi sprayul Taraclean)

### **Sfaturi si avertismente pentru indepartarea petelor**

#### **Rugina**

Aplicati un produs anti-rugina sau acid oxalic. Clatiti bine.

#### **Grasime alimentara/vopsea /cerneala/grasime grea (gudron)**

Aplicati un solvent precum alcool alb. Frecati cu produsul nediluat si clatiti din abundenta cu apa.

#### **Urme de cauciuc/urme de incaltaminte**

Aplicati un detergent alcalin pe te. Se lasa sa actioneze 5 minute. Frecati.

#### **Guma de mestecat**

Folositi un spray "de inghet" pentru a intari guma de mestecat, apoi indepartati-o cu o spatula de plastic (spray-urile de inghet pot fi cumparate de la producatorii de produse de curatare).