

Ghid pentru intretinerea parchetului laminat HPF(high pressure flooring)

Aceste instructiuni se aplica parchetului laminat HPL (laminat de inalta presiune).

Parchetul laminat HPF poate fi folosit in locuinte cat si in spatii publice, in conformitate cu standardul european EN 685. Pentru detalii specificate, a se vedea fisele tehnice corespunzatoare

Parchetul laminat HPF este usor de intretinut, rezistent la uzura cu o durata de viata ridicata. Pentru a prelungi durata de viata a pardoselii laminate, este necesar totusi sa luati masuri de precautie impotriva incarcarilor inutile de pe suprafata. Nisipul si mizeria nu numai ca pot murdari parchetul laminat dar pot sa il si zgariie permanent. Funcționeaza ca „smirghel” si poate provoca uzura prematura si zgarieturi . Daca podeaua este umeda, murdaria se va lipi de ea si va fi mult mai dificil sa o eliminati.

Pentru a preveni acest lucru,

-Puneti stergatoare de picioare la intrari suficient de mari pentru a absorbi murdaria si / sau umiditatea. Va recomandam sa folositi un silicon transparent care nu se intareste in zonele expuse la umiditate.

-Asezati placute de pasla sub picioarele scaunelor si meselor pentru a evita zgarieturile. Echipati mobilierul si obiectele grele cu placute de pasla pentru a se deplasa in siguranta.

-Covorasele din plastic transparent trebuie folosite sub scaune de birou cu rotile.

Temperatura interioara si umiditatea relativa a aerului

Parchetul laminat HPF este produs din material lemnos care reactioneaza la schimbarile climatului interior. Clima ideala pentru interior pentru o pardoseala laminata este o umiditate relativa cuprinsa intre 40 si 60% si o temperatura cuprinsa intre 19 si 24 ° C. Daca umiditatea din aer devine prea scazuta, pardoseala se poate usca pe o parte si din aceasta cauza isi schimba dimensiunile. Prin aceasta uscare ,doar pe o parte, aceasta modificare a dimensiunilor poate duce si la deformarea pardoselii.

Electricitate statica

Parchetul laminat HPL este o pardoseala antistatica. Daca umiditatea relativa din camera devine foarte scazuta, aceasta va reduce capacitatea podelei de a indeparta sarcinile statice.

Incalzire prin pardoseala

Temperatura de suprafata a parchetului laminat HPF nu trebuie sa depaseasca niciodata 27 ° C in niciun moment atunci cand folositi incalzirea in pardoseala. Covoarele si covorasele libere pot functiona ca acumulatori de caldura si ridicati temperatura la mai mult decat temperatura maxima tolerata. Zona de pardoseala instalata a unei pardoseli HPF nu trebuie sa contina zone incalzite si neincalzite, cu exceptia cazului in care sunt separate de profiluri de expansiune, in caz contrar, zonele de pardoseala vor reactiona diferit si vor cauza probleme atunci cand incalzirea in pardoseala este pornita.

Puterea de incalzire in pardoseala nu trebuie sa depaseasca urmatoarele limite:

-Elementele de incalzire: 60 W / m²

-Incalzirea cu apa: temperatura apei de intrare / iesire trebuie reglata astfel incat iesirea sistemului sa nu dea temperaturi de suprafata peste 27 ° C. Senzorul IR este recomandat pentru montare la nivelul pardoselii, pentru masurare constanta a temperaturii suprafetei!

Controlul temperaturii dupa instalare sau daca incalzirea a fost oprita pentru o perioada indelungata:

-Setati incalzirea la o temperatura scazuta, 18-22 ° C, pentru prima saptamana .

-Saptamana urmatoare incalzirea poate fi reglata in conformitate cu cele mentionate mai sus.

Nota: Un proces de incalzire prea rapid va duce la o uscare extinsa a podelei care poate provoca deformari si deschideri intre placi.

Intretinere regulata**Curatare**

Dupa instalare, podeaua va fi in mod normal murdara. Prin urmare, indepartati mai intai toate bucatile mai mari de murdarie cu o perie moale sau un aspirator. Pardoseala poate fi apoi curatata cu o carpa sau un mop din microfibra .

Pardoseala HPF poate fi curatata in foarte putin timp si cu un efort minim pentru a o mentine in bune conditii ai arata bine multi ani. Metodele de curatare uscate sunt recomandate. In cazul petelor, se recomanda o laveta de microfibra bine spalata si apa calduta.

Daca adaugati agenti de curatare in apa, utilizati intotdeauna detergenti sintetici. Detergentii organici vor lasa o suprafata subtire de grasime pe suprafata, ceea ce duce la urme vizibile atunci cand mergeti pe podea. Va recomandam folosirea substantelor de curatare BerryAlloc, care nu au in fosfati si sunt biodegradabil, lasand un parfum placut. Evitati sa folositi prea multa apa. Surplusul de apa trebuie indepartat imediat.

Nota: Podeaua se poate simti mai alunecoasa atunci cand devine umeda (rezistenta redusa la alunecare)


Metode uscate

Pentru curatarea zilnica, va recomandam sa utilizati o perie moale, aspirator sau mop uscat. Lavetele din microfibra sunt ideale.

Metode umede

Petele pot fi sterse cu o laveta de microfibra ușor umezita și cu un detergent sintetic. Când este necesar, pardoseala HPL poate fi curățată folosind un mop, apă și un detergent sintetic. Când utilizați o soluție de curățat tip spray, pulverizați doar o zonă mică (lasați-o să acționeze timp de 30-60 sec.). Stergeți apoi pardoseala.

Nu este necesar un tratament suplimentar al suprafeței. Nu folosiți niciodată soluții de săpun puternic concentrate pe podea! Când pardoseala este puternic bizotată trebuie să curățați mai întâi. Nu folosiți niciun echipament ascuțit atunci când curățați bizotările.



Petele foarte încapățanate pot fi curățate așa cum se arată în tabelul de mai jos:

Pete	Eliminati cu
Sange	Laveta și apă rece
Cafea, ceai, ciocolata, suc, lapte, vin, bauturi, grasime	Laveta, apă caldă și o cantitate mică de detergent sintetic
Cauciuc, ulei, gudron, lac de încălțăminte, funingine, lac de unghii, ruj, cerneala de desen, creion de culoare, creta, vopsea	Spirit metilat / alcool alb / acetona (acești solvenți nu trebuie folosiți în bizotări)
Ceara din lumanari, guma de mestecat	Se lasă să se întărească, se raziue cu grijă folosind un razuiitor de plastic, se curăță resturi cu acetona

Petele și marcajele de încălțăminte pot fi observate cu ușurință pe o suprafață lucioasă și, prin urmare, au nevoie de o curățare mai minuțioasă decât o suprafață convențională HPL. Suprafețele lucioase ar trebui curățate din experiență ca și o pardoseală din lemn.

Nota: Nu folosiți niciodată perii de sarma sau alte metode de curățare abrazivă pe o pardoseală HPL. Pot fi folosite și unele mașini de curățat și mașini de curățat cu aburi pot fi utilizate (vă rugăm să vă contactați pentru informații despre tipurile aprobate).

Tratamentul

Parchetul laminat HPL este o podea fără întreținere, care trebuie curățată doar folosind metodele descrise mai sus în capitolul „curățare”. Deteriorarea, cum ar fi rupturile și tăieturile suprafeței, pot fi reparate cu ajutorul unui material de umplutură (ColorFill®). Podelele grav avariate trebuie înlocuite.

Parchetul laminat HPL nu trebuie dat cu ceara, lacuită sau lustruită.

Atunci când parchetul laminat nu este expus uniform luminii solare, pe întreaga suprafață sunt de așteptat ușoare modificări în ceea ce privește culoarea în zona bizotărilor. Când este necesar, producătorul recomandă întreținerea tesiturilor cu o ceară specială.

Inlocuirea

Parchetul laminat HPL poate fi scoas și reînștat.

Prin urmare, este posibil să înlocuiți plăcile deteriorate. Pardoseala poate fi în concluzie reutilizată. Când înlocuiți plăcile, asigurați-vă că urmați procedura de demontare, așa cum este menționat în instrucțiunile de instalare pentru tipul specific de laminat, astfel încât să nu deteriorați mecanismul de fixare a plăcii.