



Instructions:

Instructions :
Instrucciones:

ON / OFF / ZERO:
Press the ON button to activate the Digital T-Bevel. While the device is on, pressing this button again will zero the digital display. Unit will shut off automatically after 5 minutes of inactivity or once the user has held the button for 3 seconds.



MARCHE / ARRÊT / ZÉRO :
Appuyez sur le bouton « On » (Marche) pour activer le biseau numérique en T. Lorsque l'appareil est allumé, appuyer de nouveau sur le bouton va remettre à zéro l'affichage numérique. L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'inactivité ou dès que l'utilisateur maintient le bouton pendant 3 secondes.

ENCENDIDO / APAGADO / CERO:
Presione el botón de encendido para encender el Digital T-Bevel. Cuando el dispositivo está encendido, al presionar nuevamente este botón la pantalla digital volverá a cero. La unidad se apaga automáticamente luego de 5 minutos de inactividad o cuando el usuario mantiene el botón presionado durante 3 segundos.

NOTE: Note: All T-Bevel measurement functions will return to the original angle once the device turns off

Remarque : Toutes les fonctions de mesure du biseau en T reviendront à l'angle original une fois l'appareil éteint

Nota: Todas las funciones de medición del T-Bevel volverán al ángulo inicial una vez que se apague el dispositivo



HOLD MEASUREMENT:
• Open blade to desired angle to be measured
• Screw down the locking screw to save angle
• You can also press the HOLD/FLIP button momentarily and this will hold the measurement for transfer

MAINTIEN DE LA MESURE :
• Ouvrez la lame à l'angle que vous désirez mesurer
• Serrez la vis de verrouillage pour conserver l'angle
• Vous pouvez également appuyer sur le bouton HOLD/FLIP (Maintien/Inversion) momentanément et cela maintiendra la mesure pour la transférer

PARA CONGELAR LA MEDICIÓN:
• Abra la hoja hasta el ángulo que desea medir
• Apriete el tornillo de traba para almacenar la medición
• También puede presionar momentáneamente el botón HOLD/FLIP y congelar la medición para su transferencia



Instructions:

Instructions :
Instrucciones:

ON / OFF / ZERO:
Press the ON button to activate the Digital T-Bevel. While the device is on, pressing this button again will zero the digital display. Unit will shut off automatically after 5 minutes of inactivity or once the user has held the button for 3 seconds.



MARCHE / ARRÊT / ZÉRO :
Appuyez sur le bouton « On » (Marche) pour activer le biseau numérique en T. Lorsque l'appareil est allumé, appuyer de nouveau sur le bouton va remettre à zéro l'affichage numérique. L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'inactivité ou dès que l'utilisateur maintient le bouton pendant 3 secondes.

ENCENDIDO / APAGADO / CERO:
Presione el botón de encendido para encender el Digital T-Bevel. Cuando el dispositivo está encendido, al presionar nuevamente este botón la pantalla digital volverá a cero. La unidad se apaga automáticamente luego de 5 minutos de inactividad o cuando el usuario mantiene el botón presionado durante 3 segundos.

NOTE: Note: All T-Bevel measurement functions will return to the original angle once the device turns off

Remarque : Toutes les fonctions de mesure du biseau en T reviendront à l'angle original une fois l'appareil éteint

Nota: Todas las funciones de medición del T-Bevel volverán al ángulo inicial una vez que se apague el dispositivo



HOLD MEASUREMENT:
• Open blade to desired angle to be measured
• Screw down the locking screw to save angle
• You can also press the HOLD/FLIP button momentarily and this will hold the measurement for transfer


MAINTIEN DE LA MESURE :
• Ouvrez la lame à l'angle que vous désirez mesurer
• Serrez la vis de verrouillage pour conserver l'angle
• Vous pouvez également appuyer sur le bouton HOLD/FLIP (Maintien/Inversion) momentanément et cela maintiendra la mesure pour la transférer

PARA CONGELAR LA MEDICIÓN:
• Abra la hoja hasta el ángulo que desea medir
• Apriete el tornillo de traba para almacenar la medición
• También puede presionar momentáneamente el botón HOLD/FLIP y congelar la medición para su transferencia

MITER:
Press miter button to get half angle measurement for direct measure transfers to miter saw

ASSEMBLAGE À ONGLET :
Appuyez sur le bouton de l'assemblage à onglet pour obtenir la moitié de l'angle mesuré pour des transferts directs de la mesure vers la scie à onglet



INGLETE:
Presione el botón de inglete para obtener la mitad del ángulo medido para su transferencia directa a una sierra de ingletes



CHANGE BATTERY:
• Slide battery tray out
• Insert battery with positive side down
• Slide battery tray back in

CHANGER LA PILE :
• Faites sortir en glissant le plateau de la pile
• Insérez la nouvelle pile avec le côté positif vers le bas
• Remettez en place en glissant le plateau de la pile


PARA CAMBIAR LA BATERÍA:
• Remueva el soporte de la batería
• Inserte la batería con el lado positivo hacia abajo
• Vuelva a colocar el soporte de la batería




REVERSE ANGLE:
Press the REV button to get the reverse (supplementary) angle readout

ANGLE INVERSÉ :
Appuyez sur le bouton REV pour obtenir la lecture de l'angle inversé (complémentaire)

ÁNGULO INVERSO:
Presione el botón REV para obtener la lectura del ángulo inverso (suplementario)



FLIP DISPLAY:
Press the HOLD/FLIP button for 3 seconds to invert the display




AFFICHAGE INVERSÉ :
Appuyez sur le bouton HOLD/FLIP (Maintien/Inversion) pendant 3 secondes pour renverser l'affichage

PARA DAR VUELTA LA PANTALLA:
Mantenga presionado el botón HOLD/FLIP durante 3 segundos para invertir la pantalla

MITER:
Press miter button to get half angle measurement for direct measure transfers to miter saw

ASSEMBLAGE À ONGLET :
Appuyez sur le bouton de l'assemblage à onglet pour obtenir la moitié de l'angle mesuré pour des transferts directs de la mesure vers la scie à onglet



INGLETE:
Presione el botón de inglete para obtener la mitad del ángulo medido para su transferencia directa a una sierra de ingletes



CHANGE BATTERY:
• Slide battery tray out
• Insert battery with positive side down
• Slide battery tray back in

CHANGER LA PILE :
• Faites sortir en glissant le plateau de la pile
• Insérez la nouvelle pile avec le côté positif vers le bas
• Remettez en place en glissant le plateau de la pile


PARA CAMBIAR LA BATERÍA:
• Remueva el soporte de la batería
• Inserte la batería con el lado positivo hacia abajo
• Vuelva a colocar el soporte de la batería




REVERSE ANGLE:
Press the REV button to get the reverse (supplementary) angle readout

ANGLE INVERSÉ :
Appuyez sur le bouton REV pour obtenir la lecture de l'angle inversé (complémentaire)

ÁNGULO INVERSO:
Presione el botón REV para obtener la lectura del ángulo inverso (suplementario)



FLIP DISPLAY:
Press the HOLD/FLIP button for 3 seconds to invert the display



AFFICHAGE INVERSÉ :
Appuyez sur le bouton HOLD/FLIP (Maintien/Inversion) pendant 3 secondes pour renverser l'affichage

PARA DAR VUELTA LA PANTALLA:
Mantenga presionado el botón HOLD/FLIP durante 3 segundos para invertir la pantalla



Ideal for measuring, transferring and storing inside /outside angle measurements when doing fine carpentry, making miter joints, installing tiles and much more

Features:

- Large digital angle readout
• 8 in. stainless steel blade with locking knob for manual measurement transfer
• 6-Function Controls: On/Off, Zero, reverse angle, hold, flip display, miter angle divider
• New miter-angle divider function provides half the measured angle for miter cuts
• Durable anodized aluminum housing
• Auto shut-off feature

Parfait pour mesurer, transférer et conserver les mesures d'angle à l'intérieur/à l'extérieur lorsque vous faites des travaux de charpenterie de précision, des assemblages à onglet, la pose de carrelage et beaucoup plus

Caractéristiques :

- Grosse lecture d'angle numérique
• La lame en acier inoxydable de 203 mm (8 po) avec le bouton de verrouillage pour le transfert manuel des mesures
• Commandes à 6 fonctions : Arrêt/Marche/Zéro, angle inversé, affichage de maintien/renversé, diviseur d'angles d'onglet
• La nouvelle fonction du diviseur d'angles d'onglet offre la moitié de l'angle mesuré pour les coupes à onglet
• Bâti en aluminium anodisé durable
• Caractéristique de mise hors fonction automatique

Ideal para medir, transferir y almacenar ángulos interiores/ exteriores al realizar trabajos de carpintería fina, realizar juntas de ingletes, instalar baldosas y mucho más

Características:

- Pantalla grande para la medición de ángulos
• Hoja de acero inoxidable de 8 pulgadas con perilla de traba para la transferencia manual de mediciones
• Control de 6 funciones: Encendido/apagado/ cero, ángulo inverso, congelar/dar vuelta la pantalla, divisor de ángulos de ingletes
• Nueva función de división de ángulos de ingletes brinda la mitad del ángulo medido para hacer los cortes de ingletes
• Cubierta de aluminio anodizado de alta durabilidad
• Función de apagado automático

WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause birth defects and other reproductive harm and/or cancer.

Avoid injury: Always wear OSHA/ANSI approved eye protection (goggles, face shield) when using tools. Evitez les blessures: Portez toujours une protection oculaire/junettes ou masque facial homologués OSHA/ANSI quand vous utilisez des outils. Evite lesiones: Siempre use protección ocular aprobada por OSHA/ANSI (gafas de seguridad, protector facial) cuando utilice herramientas.

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

©2015 GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS New York, NY 10013 Montreal, Canada H9R 1E1 www.generaltools.com

User's Manual Enclosed Guide de l'utilisateur inclus Manual del usuario incluido

Specifications:

- Range: 0-360°
• Resolution: 0.05°
• Accuracy: 0.3°
• Power Source: 1 - "CR2032" Battery (included)

Specifications:

- Portée : 0 à 360°
• Résolution : 0,05°
• Précision : 0,3°
• Source d'alimentation : 1 pile « CR2032 » (incluse)

Especificaciones:

- Rango: 0-360°
• Resolución: 0.05°
• Precisión: 0.3°
• Fuente de alimentación: 1 batería "CR2032" (incluida)

1 Year Limited Warranty An Garantie limitée Año Garantía limitada



Combines a traditional Sliding T-Bevel, Miter Angle Divider and Digital Protractor into a single, multi-purpose tool

Combien un biseau traditionnel en T coulissant, un diviseur d'angles d'onglet et un rapporteur d'angles numérique en un seul outil à fonctions multiples

Combina una tradicional escuadra en T biselada deslizable, un divisor de ángulos para ingletes y un transportador digital en una sola herramienta



No. 826 UPC 02206

Patent# 8,607,465



Ideal for measuring, transferring and storing inside /outside angle measurements when doing fine carpentry, making miter joints, installing tiles and much more

Features:

- Large digital angle readout
• 8 in. stainless steel blade with locking knob for manual measurement transfer
• 6-Function Controls: On/Off, Zero, reverse angle, hold, flip display, miter angle divider
• New miter-angle divider function provides half the measured angle for miter cuts
• Durable anodized aluminum housing
• Auto shut-off feature

Parfait pour mesurer, transférer et conserver les mesures d'angle à l'intérieur/à l'extérieur lorsque vous faites des travaux de charpenterie de précision, des assemblages à onglet, la pose de carrelage et beaucoup plus

Caractéristiques :

- Grosse lecture d'angle numérique
• La lame en acier inoxydable de 203 mm (8 po) avec le bouton de verrouillage pour le transfert manuel des mesures
• Commandes à 6 fonctions : Arrêt/Marche/Zéro, angle inversé, affichage de maintien/renversé, diviseur d'angles d'onglet
• La nouvelle fonction du diviseur d'angles d'onglet offre la moitié de l'angle mesuré pour les coupes à onglet
• Bâti en aluminium anodisé durable
• Caractéristique de mise hors fonction automatique

Ideal para medir, transferir y almacenar ángulos interiores/ exteriores al realizar trabajos de carpintería fina, realizar juntas de ingletes, instalar baldosas y mucho más

Características:

- Pantalla grande para la medición de ángulos
• Hoja de acero inoxidable de 8 pulgadas con perilla de traba para la transferencia manual de mediciones
• Control de 6 funciones: Encendido/apagado/ cero, ángulo inverso, congelar/dar vuelta la pantalla, divisor de ángulos de ingletes
• Nueva función de división de ángulos de ingletes brinda la mitad del ángulo medido para hacer los cortes de ingletes
• Cubierta de aluminio anodizado de alta durabilidad
• Función de apagado automático

WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause birth defects and other reproductive harm and/or cancer.

Avoid injury: Always wear OSHA/ANSI approved eye protection (goggles, face shield) when using tools. Evitez les blessures: Portez toujours une protection oculaire/junettes ou masque facial homologués OSHA/ANSI quand vous utilisez des outils. Evite lesiones: Siempre use protección ocular aprobada por OSHA/ANSI (gafas de seguridad, protector facial) cuando utilice herramientas.

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

©2015 GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS New York, NY 10013 Montreal, Canada H9R 1E1 www.generaltools.com

User's Manual Enclosed Guide de l'utilisateur inclus Manual del usuario incluido

Specifications:

- Range: 0-360°
• Resolution: 0.05°
• Accuracy: 0.3°
• Power Source: 1 - "CR2032" Battery (included)


Specifications:

- Portée : 0 à 360°
• Résolution : 0,05°
• Précision : 0,3°
• Source d'alimentation : 1 pile « CR2032 » (incluse)

Especificaciones:

- Rango: 0-360°
• Resolución: 0.05°
• Precisión: 0.3°
• Fuente de alimentación: 1 batería "CR2032" (incluida)

1 Year Limited Warranty An Garantie limitée Año Garantía limitada



Combines a traditional Sliding T-Bevel, Miter Angle Divider and Digital Protractor into a single, multi-purpose tool

Combien un biseau traditionnel en T coulissant, un diviseur d'angles d'onglet et un rapporteur d'angles numérique en un seul outil à fonctions multiples

Combina una tradicional escuadra en T biselada deslizable, un divisor de ángulos para ingletes y un transportador digital en una sola herramienta



No. 826 UPC 02206

Patent# 8,607,465