

**Cosse de calibrage, D02-D01, 6A**



**Référence** Z-D02-D01/PE-6  
**N° de catalogue** 263150

Illustration non contractuelle

**Gamme de livraison**

Gamme			Matériel pour fusibles
Fonction de base			Equipements complémentaires
Fonction de base			Cosse de calibrage
			Fixation par encliquetage sur profilés chapeau en boîtier plastique de la couleur des indicateurs
			D01 pour socles de fusibles D02 et sectionneurs pour fusibles à couteaux D02
Courant assigné ininterrompu	$I_u$	A	6
Cartouche-fusible		Taille	D02-D01

**Vérification de la conception selon IEC/EN 61439**

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	55

**Caractéristiques techniques ETIM 8.0**

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Bague d'adaptation pour fusible NEOZED (EC000278)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Vis de calibrage de douille NEOZED (ecl@ss10.0.1-27-14-21-11 [AKE283013])			
taille (DIN)			D02
calibre/courant nominal assigné (In)		A	6
code de couleur			vert