


DILM12-XPBC XTCEXMP3B



(en) Electric current! Danger to life!

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

(de) Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

(fr) Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

(es) ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

(it) Tensione elettrica: Pericolo di morte!


Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

(zh) 触电危险!

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

(ru) Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.




[mm]





a	b	b1
1	23.65	3
1.5	23.25	2.6

[in]

a	b	b1
0.04	0.93	0.12
0.06	0.92	0.10



- **Blocking zone! Contact area**
Soldering points cannot be fitted
Clearance and creepage distances $\geq 4 \text{ mm}$ (0.16")
- **Sperrbereich! Auflageflächen**
Anbringung von Lötunkten nicht möglich
Luft- und Kriechstrecken $\geq 4 \text{ mm}$ (0.16")
- **Zone réservée! Surfaces de contact**
La fixation des points n'est pas possible
Distances d'isolement et lignes de fuite $\geq 4 \text{ mm}$ (0.16")
- **Zona de bloqueo! Superficies de contacto**
No es posible instalar puntos de soldadura
Distancias de fuga y efluvo $\geq 4 \text{ mm}$ (0.16")
- **Banda non passante! Superfici di contatto**
Non è possibile posizionare punti a saldatura
Traferri e vie di dispersione $\geq 4 \text{ mm}$ (0.16")
- **阻帯！接触面**
不能点焊 – 透气和蠕变间隙 $\geq 4 \text{ mm}$ (0.16")
- **Зона блокировки! Контактная зона**
Точки пайки не установлены $\geq 4 \text{ mm}$ (0.16")



05/18 IL03407052Z

