

**XUV-H1424866****Cellule fourche type barrage****Environnement / Environment**

<b>Température ambiante / Ambient temperature</b>	Opération : - 5° --> + 40° Stockage : - 20° --> + 70°
<b>Tenue aux vibrations / Vibration resistance</b>	± 1 mm jusqu'à 42 Hz 7 g de 42 à 150 Hz
<b>Tenue aux chocs / Shocks resistance</b>	30g ; 11 ms ; 3 axes 2 sens
<b>Degré de protection / Degree of protection</b>	IP 53 (IEC 529)
<b>Matériaux / Materials</b>	Boîtier / Enclosure : ABS/PC Lentilles / Lenses : PMMA Câble : PVC - L = 6 m Diffuseur / Difuse : PA




**Caractéristiques électriques / Electrical characteristics**

<b>Type de détecteur / Type of detector</b>	DC, 3 fils, statique, PNP DC, 3 wire type, transistor, PNP
<b>Limite de tension / Voltage limits</b>	19...38V DC
<b>Courant commuté / Switching capacity</b>	150 mA
<b>Courant consommé sans charge / Current consumption no load</b>	≤ 20 mA
<b>Retard / Delays</b>	à l'action / response ≤ 500 µs au relâchement / recovery ≤ 500 µs
<b>Fréquence maxi de commutation / Maximum switching frequency</b>	1000 Hz

**Mise en œuvre / Setting up procedure****Tableau de fonctionnement / Function table**

Système barrage

Fonction sombre / Dark-on	Absence d'objet dans le faisceau / Object absent within the beam		Présence d'objet dans le faisceau / Object present within the beam	
	DEL rouge / Red LED	Etat de la sortie / Output state	DEL rouge / Red LED	Etat de la sortie / Output state

**B Branchement****Courbes / Detection curves****Français**

Détecteurs photo-électriques

**A - Montage -**

Fixation Ø5.  
Couple de serrage maximum des vis = 3 Nm.

**B - Branchement -**

Avant la mise sous tension, vérifier la compatibilité entre la tension d'alimentation, la tension nominale de l'appareil indiquée sur l'étiquette et celle de la charge.

**- Précautions d'emploi -**

- Le support de fixation doit être rigide.
- Les lentilles doivent être maintenues propres. Tout système optique est influencé par la transparence du milieu où il est placé, et la présence de brume, fumée, poussière peut perturber le fonctionnement par diminution de la portée.
- Nettoyage des lentilles : NE PAS UTILISER de produits basiques, aromatiques, hydrocarbures et solvants.
- Il est conseillé de ne pas mélanger dans un même chemin de câble, les câbles de puissance et les câbles de contrôle.