

CF 3000 CG 1,5 - Pièce détachée

1207750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207750>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Sortie de câble de rechange de 1,5 mm² pour l'introduction de manchons CF 3000 HZG 1,5



Données commerciales

Référence	1207750
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Y
Product key	BH323Y
GTIN	4017918917708
Poids par pièce (emballage compris)	6,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	6 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	DE

CF 3000 CG 1,5 - Pièce détachée

1207750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207750>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Récepteur de cosse
-----------------	--------------------

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur souple	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
------------------------------	---

CF 3000 CG 1,5 - Pièce détachée

1207750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207750>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207750>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000 CG 1,5 - Pièce détachée



1207750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207750>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130191

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr