

Cosse de calibrage, D02-D01, 2A

Référence Z-D02-D01/PE-2
N° de catalogue 263112

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			Matériel pour fusibles
Fonction de base			Equipements complémentaires
Fonction de base			Cosse de calibrage
			Fixation par encliquetage sur profilés chapeau en boîtier plastique de la couleur des indicateurs
			D01 pour socles de fusibles D02 et sectionneurs pour fusibles à couteaux D02
Courant assigné ininterrompu	I_u	A	2
Cartouche-fusible		Taille	D02-D01

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	55

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Bague d'adaptation pour fusible NEOZED (EC000278)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Vis de calibrage de douille NEOZED (ecl@ss10.0.1-27-14-21-11 [AKE283013])			
taille (DIN)			D02
calibre/courant nominal assigné (In)		A	2
code de couleur			rose