



support de montage OMH-RL28-C




- Protection contre la transpiration
- Montage simple et rapide

Modèle avec couvercle de protection soudé



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Accessoires fournis | verre Vis moletée M4 x 8 mm |
|---------------------|--------------------------------|

Caractéristiques mécaniques

| | |
|----------------|--------------------------|
| Matériau | |
| Boîtier | tôle d'acier, verni noir |
| Sortie optique | verre |

Convient pour séries

| | |
|-------|--------------|
| Série | RL28 RL29 |
|-------|--------------|

Date de publication: 2020-03-23 Date d'édition: 2020-06-30 : 909350_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Etape 1

- Montez le verre dans le boîtier comme représenté.

Attention : travaillez prudemment. Le verre est très sensible

**Etape 2**

- Tournez ensuite la vis moletée dans le filetage prévu à cet effet.

Attention : ne serrez pas trop la vis. Le verre est très sensible

