

# CF 1000 LOC2,5 - Positionneur de rechange



1212905

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212905>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon de 2,5 mm<sup>2</sup>

## Données commerciales

Référence	1212905
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Y
Product key	BH323Y
GTIN	4055626041582
Poids par pièce (emballage compris)	44,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	44,6 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	DE

# CF 1000 LOC2,5 - Positionneur de rechange

1212905

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212905>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit

Récepteur de cosse

# CF 1000 LOC2,5 - Positionneur de rechange



1212905

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212905>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212905>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 1000 LOC2,5 - Positionneur de rechange



1212905

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212905>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130191

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)