

MODE D'EMPLOI**331061**

Pour l'envoi gratuit
d'exemplaires supplémentaires
Contacter le 01 48 34 91 99

ODOMETRE DIGITAL**OD10K**

Lisez et assimilez bien ce manuel avant d'utiliser ou de réparer l'outil. Une mauvaise compréhension du mode de fonctionnement de l'outil pourrait entraîner un accident provoquant des blessures graves.

Caractéristiques :

Code AGI	331061
Désignation	Odomètre digital
Modèle	OD10K
Diamètre de la roue	32cm
Capacité	999km
Lecture	m/cm
Modalités de mesure	4

Première utilisation :





- ❖ Dévisser les vis à l'extrémité de la poignée
- ❖ Enlever le support
- ❖ Placer 3 piles de type AAA à l'intérieur
- ❖ Repositionner le support
- ❖ Visser les vis

Pour allumer l'appareil, appuyer sur la touche on/off.

Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche on/off pendant 3 secondes.

Modalités de mesure :

Appuyer sur la touche « mode » pour sélectionner la modalité de mesure :

- a)  Pour mesurer de point à point
- b)  Pour mesurer du point au mur
- c)  Pour mesurer du mur au point
- d)  Pour mesurer de mur à mur

Mode d'emploi :

- ❖ Appuyer sur la touche on/off pour allumer le dispositif
- ❖ Sélectionner la modalité de mesure désirée
- ❖ Sélectionner l'unité de mesure en appuyant sur la touche « unit » et sélectionner m/cm
- ❖ Appuyer sur la touche pour mettre à zéro toutes les données mémorisées
- ❖ Marcher en avant avec l'odomètre pour lire la mesure
- ❖ Marcher à reculons pour toutes soustractions

Mesurer la surface :

- ❖ Mesurer la première longueur
- ❖ Appuyer sur la touche « Area »
- ❖ Le symbole 0 est affiché sur l'écran
- ❖ Effectuer la deuxième mesure
- ❖ Appuyer encore sur la touche « Area »
- ❖ La valeur de la surface s'affiche sur l'écran et le symbole « Area » reste affiché en haut

Mémorisation de la mesure lue :

- ❖ Appuyer sur la touche « Hold » pour mémoriser la dernière mesure effectuée
- ❖ Appuyer de nouveau sur la touche « Hold » pour continuer la mesure

Suggestions en cas de problèmes avec l'odomètre électronique et digital :

- Vérifier la batterie et les contacts de la batterie.
Veuillez vous assurer que les batteries sont insérées correctement. Si les batteries sont insérées correctement et que les contacts sont bons, il se peut que les batteries soient faibles et doivent être remplacées. Des batteries faibles peuvent causer des erreurs. Veuillez également vous assurer que le couvercle soit fermé correctement.
- Nettoyer les débris (terre, herbe, boue, etc.) de la roue et de l'axe.
Assurez-vous que la roue et l'axe soient libres et propres. Vous pouvez défaire la roue complètement de l'axe pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction au mouvement. Des débris sur la roue ou l'axe peuvent affecter la mesure.
- Une erreur de mesure apparaît généralement :
 - Quand vous essayez de mesurer avec des obstacles sur la surface à mesurer.
 - Quand vous mesurez une surface non-plane.
- Des changements de température et humidité peuvent aussi affecter le dispositif. Si l'outil est utilisé d'environnement à un autre, laissez-le s'ajuster avant de vous en servir pour mesurer. L'exposition à des conditions d'humidité importante peut provoquer de la condensation et cause aux composant électroniques de se mettre en erreur. Immerger l'outil dans l'eau est interdit et annulera la garantie.

Garantie :

Les outils (e-robur> sont garantis 1 an conformément aux dispositions légales/nationales (contre preuve d'achat). Cette garantie implique le remplacement gratuit des pièces défectueuses. La garantie légale s'applique sur toutes les conséquences des défauts ou vices cachés. (Article 1641 et suivants du Code civil). Cette garantie correspond à un emploi normal de l'outil et exclut les avaries dues à un mauvais usage, à un entretien défectueux ou à l'usure normale. Le jeu de la garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts.

Pour que cette garantie soit valable, il y a lieu de retourner l'outil non démonté à A.G.I. accompagné de la preuve d'achat mentionnant la date d'acquisition, le nom de l'utilisateur et le nom du revendeur.