


R2L2

96266507 R2L2 M 72L50 RC L740 CL2


THORN

THORN

96266507



Ce luminaire contient des lampes à LED intégrées.



A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Les lampes à LED du luminaire ne peuvent pas être échangées.

874/2012 