

# ACCESSOIRES

## Lubrifiant



P9900028

colisage 6

## Protecteur IK10\* poussoir (PS)



pour appareillage MV

P02076


colisage 10

pour appareillage PLX

P02077

colisage 10

## Protecteur IK10\* prise de courant (PC)



pour appareillage MV

P02176


colisage 10

pour appareillage PLX

P02177

colisage 10

## Protecteur IK10\* PS/PC 2 postes



pour appareillage MV

P02276

colisage 10

pour appareillage PLX


P02277

colisage 10

\*Rapport selon le laboratoire national d'essai (LNE) K090224

# GAMME TERRE

## Répartiteur de terre



5 départs

P04350

colisage 10

8 départs

P04351

colisage 10

## Bornes de mise à la terre de 25 à 150mm<sup>2</sup>



Modèle	Référence	Section mm <sup>2</sup>	Ø câble mm	Taraudage mm	Colisage
B 25 - 6	B0525600	25	3 à 6	M 6 X 100	50
B 25 - 7	B0525700			M 7 X 150	
B 25 - 8	B0525800			M 8 X 125	
B 35 - 6	B0535600	35	4 à 8	M 6 X 100	50
B 35 - 7	B0535700			M 7 X 150	
B 35 - 8	B0535800			M 8 X 125	
B 60 - 6	B0560600	60	7 à 10	M 6 X 100	50
B 60 - 7	B0560700			M 7 X 150	
B 60 - 8	B0560800			M 8 X 125	
B 95 - 6	B0595600	95	8 à 12	M 6 X 100	25
B 95 - 7	B0595700			M 7 X 150	
B 95 - 8	B0595800			M 8 X 125	
B 120 - 6	B0512600	120	10 à 14	M 6 X 100	20
B 120 - 7	B0512700			M 7 X 150	
B 120 - 8	B0512800			M 8 X 125	
B 150 - 6	B0515600	150	12 à 16	M 6 X 100	10
B 150 - 7	B0515700			M 7 X 150	
B 150 - 8	B0515800			M 8 X 125	

## Barrette de coupure haute



P04388

colisage 10

## Barrette de coupure basse



P04389

colisage 10

## Barrette de coupure équipotentielle



P04390

colisage 10