

**The server returned a "500 Internal Server Error".**

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# FICHE PRODUIT

## TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT

TruSys® FLEX END CAP ENERGY RAIL | Embouts pour rail de montage



---

### Caractéristiques du produit

- Embout pour rail de montage

## Oops! An Error Occurred


**The server returned a "500 Internal Server Error".**

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

## DONNÉES TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	57,0 mm
Largeur	72,0 mm
Hauteur	19,0 mm
Poids du produit	16,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

### APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Rail de montage
---------------------	-----------------

### TÉLÉCHARGEMENTS

#### Documents et certificats



User instruction

#### Textes pour appels d'offres



Offres

### DONNÉES LOGISTIQUES

## The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

4058075781870	BAG 2	72 mm x 78 mm x 13 mm	39.00 g	0.07 dm <sup>3</sup>
4058075781887	Carton de regroupement 288	440 mm x 440 mm x 180 mm	6011.00 g	34.85 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

## Oops! An Error Occurred

### The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.