



HXF055H

**Bobine manque tension retardée h1000-h1600 4P 380-415VAC**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension circuit de commande en CC 0 V

**Equipement**

Nombre contact auxiliaire à ouverture 0

Nombre contact auxiliaire à fermeture 0

Nombre contact auxiliaire inverseur 0

**Sécurité**

Indice de protection IP IP4X

**Conditions d'utilisation**

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m

**Identification**

meta\_keyword Accessoire ; Disjoncteur ; Boitier moulé;Disjoncteurs et interrupteurs ; Coupe circuits ; Commutateurs ; Sélecteurs ; Contacteurs ;