



MONTAGE DU RACCORD FLEXIBLE DUALIS FLEXCONDENS PPh / ASSEMBLY OF THE DUALIS FLEXCONDENS PPh LINER-RIGID CONNECTION / MONTAGE VAN HET AANSLUITSTUK OP FLEXIBEL DUALIS FLEXCONDENS PPh / EINBAU DER FLEXKUPPLUNG DUALIS FLEXCONDENS PPh /

Ø80/90

080RACFLXCD0615
DI001027

 x 1
 x 1
 x 1



FR
1 Couper le flexible à la longueur souhaitée, au bord inférieur de la cannelure.

2 Enfiler le flexible dans le collier à visser.

3 Positionner le joint en **L** dans la première cannelure.

4 Faire glisser le collier en positionnant le joint sur l'anneau d'appui, au fond du collier. Le joint en **L** assure le maintien du flexible et l'étanchéité du raccord.

5 Visser et serrer le collier sur le manchon de raccordement.

6 Bloquer le collier sur le manchon grâce à la vis présente sur le collier.

NL
1 Snijd de flexibel op de gewenst lengte, in de bovenste rand van de groef, af.

2 Schuif de flexibel over de mannelijke mof.

3 Plaats de "L"-dichting, in de eerste groef.

4 Laat de mof schuiven, zodat de "L" binnen de beugel past. De "L"-beugel zal de flexibel standvastig houden en zal eveneens de dichtheid van het kanaal, verzekeren.

5 De ring aan de aansluitmof, aan- en vastvijzen.

6 Blokkeer de beugel op de mof door middel van de vijs op de ring.

EN

1 Cut the liner to the requested length, in the lower edge of the groove.

2 Thread the liner into the collar.

3 Fit the **L** joint in the first groove.

4 Slip the collar and fit the **L** joint inside the collar. The joint is designed to hold and to seal the connection.

5 Screw the collar and the connector together.

6 Finally tighten together the collar and the connector with the screw.

DE

1 Schneiden Sie das Flexrohr an der gewünschten Stelle am unteren Rand eines Wellentales.

2 Stülpen Sie die Überwurfmutter über das Rohr.

3 Setzen Sie den Fixierdichtring in die erste Rille des Flexrohres ein. (achten Sie auf den festen Sitz der Dichtung).

4 Den Fixierdichtring innerhalb der Überwurfmutter anpassen.

5 Schrauben Sie das Anschluss-Stück mit der Überwurfmutter fest zusammen.

6 Fertig ist die Verbindung zwischen starr und flex.